


Xác định thông số và tìm nguồn cung ứng

Nhãn cao su tùy chỉnh




MỤC ĐÍCH TÀI LIỆU	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐOÁN CHONGƯỜI MUA
ỨNG DỤNG	XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ, CHUẨN BỊ VÀ BÁO GIÁ DỰ ÁN NHÃN CAO SU TÙY CHỈNH VỚI ZIGPAC.
TRẠNG THÁI	LẬP KẾ HOẠCH TRƯỚC RFQ

Xác nhận cao su là vật liệu nền tối ưu


Bắt đầu từ mục đích sử dụng thực tế. Đánh giá nơi sản phẩm được nhìn thấy và cầm nắm trước khi chốt danh mục.

Nhãn Cao Su Tùy Chỉnh




Phù hợp nhất cho:
Dự án đặc biệt yêu cầu
nhận diện thương hiệu
bằng cao su
có độ nổi và bền (ví dụ:
đồ dùng ngoài trời, trang phục
thể thao, miếng vá PVC).

Nhãn Bế Theo Hình Tùy Chỉnh




Phù hợp nhất cho:
Từng sản phẩm độc đáo
sản phẩm tạo hình
hoặc
ứng dụng tiêu chuẩn
trên bề mặt.

Nhãn cuộn Tùy chỉnh



Phù hợp nhất cho:
Sản xuất máy số lượng lớn
ứng dụng hoặc phân phát
nhẹ nhàng
đóng gói thủ công.


Nhãn chuyển hình Tùy chỉnh



Phù hợp nhất
cho:
Đồ họa liền mạch,
không nên
được dán lên
bề mặt nhẵn.

Xác định thông số vật lý và kết cấu


01



Định hướng vật liệu & Bề mặt

Mong muốn kết cấu, độ linh hoạt và bề mặt hoàn thiện như thế nào? (ví dụ: mờ hay bóng, phẳng 2D hay nổi 3D).


02



Kết cấu & Ứng dụng

Nhấn sẽ được gắn vĩnh viễn vào thành phẩm bằng cách nào? (ví dụ: rãnh may, mặt sau velcro, đế dính).


03



Yêu cầu kích thước

Xác định kích thước mục tiêu chính xác dựa trên bề mặt ứng dụng cuối cùng.

04




Thiết Kế & Tập

Thiết kế có được định dạng đúng để làm khuôn không? (Yêu cầu tệp vector chuẩn hoặc hình ảnh tham chiếu có độ trung thực cao).


Điều chỉnh quy mô sản xuất theo hậu cần giao hàng

Mục Tiêu Số Lượng (Khối Lượng)



Xác định chính xác tổng khối lượng cần thiết. Phương thức sản xuất, khấu hao công cụ và mức giá thay đổi đáng kể theo mục tiêu số lượng chính xác.

Lưu ý về đóng gói (trình bày)



Xác định cách giao nhận đến cơ sở của bạn. Các lựa chọn gồm đóng gói số lượng lớn, túi riêng hoặc sắp xếp tuần tự cho một dây chuyền lắp ráp cụ thể.




Tách biệt các biến số và rủi ro sản xuất trọng yếu Không chốt giả định trước khi hoàn thiện thông số.



Rủi ro

Giả định số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) cố định, thời gian tiêu chuẩn, giá hoặc chứng nhận dựa trên tiêu chuẩn chung của ngành.

Thực tế
Sản xuất nhả cao su cần khuôn và công cụ tùy chỉnh. MOQ cuối cùng, thời gian sản xuất và điều khoản vận chuyển không thể được xác nhận cho đến khi kích thước, kết cấu, thiết kế và độ phức tạp chính xác được đánh giá chính thức.



Danh sách kiểm tra trước khi chuẩn bị báo giá

Trước khi yêu cầu báo giá (RFQ), hãy đảm bảo bạn có thể xác định rõ các thông số sau:

☐	1. Mục đích sử dụng: Nhãn này sẽ được gắn và cầm nắm chính xác ở đâu?
☐	2. Kích thước: Kích thước mục tiêu chính xác là bao nhiêu?
☐	3. Định dạng: Tệp thiết kế đã sẵn sàng chưa (hoặc đã có tham chiếu rõ ràng chưa)?
☐	4. Vật liệu: Định hướng vật liệu và bề mặt hoàn thiện ưu tiên là gì?
☐	5. Khối lượng: Số lượng mục tiêu cụ thể là bao nhiêu?
☐	6. Hậu cần: Có yêu cầu cụ thể nào về đóng gói hoặc giao hàng không?

HỆ THỐNG SẴN SÀNG: Tiến hành gửi RFQ cho Zigpac.