

Móc khóa da tùy chỉnh

Cẩm nang mua hàng kỹ thuật



Xác định danh mục



Tuyến vật liệu thay thế

Cần đồ họa ảnh chính xác hoặc hiệu ứng trong suốt? Chọn Acrylic.

Cần độ linh hoạt có thể giặt hoặc phù điêu đúc? Chọn Cao su.

Có phải chủ yếu là kim loại với điểm nhấn da nhỏ không?

Chọn Móc khóa kim loại.

Vượt Qua "Cao cấp"


Cái bẫy

"Tôi cần một móc khóa da cao cấp."



Giải pháp

"Tôi cần thông số đã báo giá, được duyệt artwork và kiểm tra vật liệu."



Hướng dẫn cốt lõi ·Người mua phải yêu cầu nhà cung cấp đề xuất và xác định cấu tạo vật liệu chính xác. Cam kết kỹ thuật và thương mại cuối cùng cần xem xét báo giá, artwork và vật liệu.

Quy tắc nghiêm ngặt:Không được tuyên bố cấp da, nguồn gốc, chứng nhận, tuổi thọ, dung sai, MoQ, giá, thời gian giao hàng, mức hiệu năng hoặc bảo đảm nếu chưa có xác nhận bằng văn bản.

Ma trận quyết định vật liệu



Da Thật

Ngoại quan: Biến thiên tự nhiên cao

Độ nhất quán: Thay đổi theo tấm da

Chăm sóc: Cần điều dưỡng

Cấu trúc chi phí: Cao cấp/Cao nhất

Ghi nhãn: Quy tắc nguồn gốc được quản lý



Vật liệu Bonded

Ngoại quan: Bề mặt mờ đồng nhất

Độ nhất quán: Rất nhất quán

Chăm sóc: Lau sạch

Cấu trúc chi phí: Phân khúc trung

Ghi nhãn: Phải nêu % da



Split phủ

Ngoại quan: Bề mặt bóng/sơn

Độ nhất quán: Màu nhất quán

Chăm sóc: Chỉ làm sạch bề mặt

Cấu trúc chi phí: Phân khúc trung-thấp

Ghi nhãn: Không được tuyên bố là top grain



Vật liệu Tổng hợp

Ngoại quan: Vân bề mặt kỹ thuật

Độ nhất quán: Lặp lại hoàn hảo

Chăm sóc: Rất bền/Có thể giặt

Cấu trúc chi phí: Phụ thuộc quy mô

Ghi nhãn: Phân loại vegan/giả da

Điểm chính:

Thông số mua hàng phải phân biệt bốn loại vật liệu này vì đặc tính vật lý và yêu cầu ghi nhãn pháp lý khác nhau về cơ bản.

Giải phẫu & cấu tạo bung tách




Lắp ráp Vật liệu được may, tán đinh, dán keo hay cố định cơ học?

Thân lõi Chi tiết là một lớp, có lớp đỡ,gấp hay đệm?



Vân da Cảm giác tay, đặc tính vân, và biến thiên tự nhiên mong muốn là gì?

Tổng hợp xử lý cạnh



Raw

Chưa hoàn thiện, để lộ lõi tự nhiên.

Burnished

Đánh bóng bằng ma sát để tạo lớp kín mịn, tự nhiên.

Coated

Sơn cạnh để tạo đường màu đặc, kín.

Folded

Vát mỏng và gập vào trong để có vẻ ngoài liền mạch.

Chỉ thị hành động: Phải định nghĩa rõ ngoại quan cạnh và yêu cầu mẫu tham chiếu vật lý đã duyệt.

Khả năng trang trí bề mặt



Dập chìm



Dập nổi



Foil



In




Khắc



Biểu trưng kim loại

Điểm kiểm tra điều chỉnh artwork




- Đường mảnh (Nguy cơ bị lấp)
- Counter nhỏ (Nguy cơ hòa vào nhau)
- Vùng đặc lớn (Nguy cơ ấn không đều)
- Hoàn thiện kim loại (Nguy cơ bong tróc)

Hướng dẫn cốt lõi:Luôn hỏi

phương pháp nào tương thích với bề mặt đề xuất.

Thông số tích hợp phần cứng

Loại:
Vòng,Móc,Khóa




Cơ chế mở:
Lò xo,Vít,Cần gạt


4. Gắn kết
Hướng:
Nó treo như thế nào so với thân da

Hoàn thiện:
Mạ,Đánh bóng,Mờ

Phối hợp kim loại:
Có khớp với hoàn thiện foil hoặc biểu trưng không?

Tách artwork trước sản xuất






Yêu cầu bố cục

File vector phải gồm bố cục theo tỷ lệ, chỉ rõ mặt trước/sau, hướng gấp, hướng vân (nếu liên quan), và hướng đọc khi treo. Phải xác nhận tính khả thi tối thiểu của đường và chữ.

Cái bẫy phản xạ ánh sáng



Điểm chính: Các vật liệu này phản xạ ánh sáng khác nhau. Không thể phối hợp hình ảnh chỉ bằng mã hex kỹ thuật số mà phải đánh giá trên mẫu vật lý. Cung cấp giá trị tham chiếu nhưng ưu tiên yếu tố nào (ví dụ da hay foil) là mốc màu thương hiệu thực sự.

Xác định nghiệm thu & tuân thủ

Biến thiên tự nhiên

Hỏi liệu các lô vật liệu hoặc dấu tự nhiên có thể ảnh hưởng sắc độ và ngoại quan trong toàn bộ đơn hàng không. Dập nổi mẫu vật liệu da và đảm bảo tính nhất quán toàn đơn hàng.

Quy tắc: Không mô tả biến thiên tự nhiên

là khuyết tật hay lợi ích được đảm bảo cho đến khi có vật liệu và mẫu nghiệm thu được duyệt.




Điểm kiểm tra tuân thủ Bề mặt quan trọng, nhận dạng vật liệu, độ bền màu, hiệu năng phần cứng, chất bị hạn chế, và yêu cầu ghi nhãn đều cần xem xét mẫu vật lý và kiểm thử.

Rủi ro vận chuyển & giảm thiểu bằng đóng gói

Nguy cơ:
Mài mòn & Chuyển màu



Giải pháp:
Bọc riêng & giấy lụa



Nguy cơ:
Tiếp xúc kim loại-bề mặt




Giải pháp:
Thẻ đỡ & hướng cụ thể



Nguy cơ:
Biến dạng



Giải pháp:
Túi và ký mã thùng đúng cách



Thông số logistics: RFQ phải nêu số lượng theo thiết kế, màu vật liệu, trang trí và hoàn thiện phần cứng. Xác định assortment, vị trí mã vạch, nhãn, ký mã thùng, điểm đến và yêu cầu giao hàng.

Checklist tổng hợp RFQ 8 điểm

- [ ] 1. Xác định ưu tiên vật liệu da thật, bonded, split hoặc tổng hợp.
- [ ] 2. Cung cấp hình dạng thân, lớp, nếp gấp, đường may, cạnh và hướng.
- [ ] 3. Nêu số lượng theo thiết kế, màu, trang trí và hoàn thiện phần cứng.
- [ ] 4. Cung cấp artwork vector và đánh dấu riêng từng quy trình trang trí.
- [ ] 5. Định nghĩa vân, cảm giác tay, sắc độ, độ bóng, cạnh và kỳ vọng biến thiên.
- [ ] 6. Xác nhận loại phần cứng, cấu tạo gắn, cơ chế và hoàn thiện.·
- [ ] 7. Yêu cầu mẫu vật liệu, proof, mẫu cấu tạo và kế hoạch kiểm thử.
- [ ] 8. Xác định ghi nhãn, đóng gói riêng, assortment và ký mã thùng.

RFQ thành công dựa trên cấu tạo kỹ thuật, không phải tên vật liệu chung chung hay hình ảnh phong cách sống. Báo giá, artwork và xem xét vật liệu là bắt buộc để cam kết cuối cùng.