

Bản thiết kế thu mua:

Nam châm tử lạnh phải đặt làm riêng


Hướng dẫn tóm tắt cho người mua & chuẩn bị RFQ

Hướng dẫn kỹ thuật dành cho nhà phát triển sản phẩm bán lẻ, chuyên gia mua sắm và người lập kế hoạch hàng hóa quảng bá.

Mục đích của bản tóm tắt

Tài liệu này giúp người mua đưa ra yêu cầu báo giá chính xác cho nam châm tủ lạnh phẳng đặt làm riêng dùng làm quà lưu niệm, quà bán lẻ, hàng hóa có thương hiệu, kỷ vật sự kiện, và đồ trưng bày văn phòng.

Tài liệu này là hướng dẫn thu mua, không phải bảng thông số hay lời hứa về năng lực sản xuất năng lực sản xuất.



Cam kết cuối cùng

Các cam kết kỹ thuật và thương mại cuối cùng bắt buộc phải có nhà cung cấp xem xét:

1. Tập thiết kế

2. Kết cấu vật lý

3. Mẫu nguyên mẫu

4. Xem xét báo giá cuối cùng

Thiết lập ranh giới danh mục sản phẩm nghiêm ngặt



Nam châm tủ lạnh phẳng đặt
làm riêng (Trong phạm vi)

Mặt đồ họa phẳng được in hoặc
trang trí với lớp nền nam châm.

Trường hợp sử
dụng:

Trưng bày trong nhà trên các bề
mặt sắt phẳng, sạch, có khả năng
hút nam châm trong gia đình/văn
phòng.



Nam châm 3D / điêu
khắc (Ngoài phạm vi)



Định nghĩa:

Các sản phẩm mà thân hoặc hiệu
ứng bề mặt phụ thuộc vào vật liệu
thay thế.

Vật liệu cần tránh trong thông số này:

Gỗ, epoxy, nhựa resin, acrylic, kim loại, hoặc cao su.



Nam châm xe
(Ngoài phạm vi)



Định nghĩa:

Nam châm được chế tạo cho
ứng dụng ngoại thất ô tô.

Hạn chế:

Nam châm tủ lạnh phẳng không bao giờ phù hợp với tấm
thân xe, gió, mưa, sử dụng trên cao tốc, hoặc phơi ngoài
trời trừ khi được test riêng.

Chẩn đoán môi trường và trường hợp sử dụng

**Gắn trên cửa tủ lạnh, tủ văn phòng,
hoặc bảng trưng bày.**

**Xác nhận vật liệu/lớp phủ của tấm cụ
thể có khả năng hút nam châm, đủ
sạch và phẳng.**

Trẻ em cầm nắm.

**Xác định để đánh giá an toàn cụ thể
cho trẻ em và kiểm tra tuân thủ.**

**Đặt gần thực phẩm hoặc tiếp
xúc với môi trường nhà bếp.**

**Xác định để đánh giá độ phù hợp với độ ẩm
và việc ở gần thực phẩm.**

Bán trong môi trường bán lẻ.

**Đánh giá các điều kiện trưng bày bán lẻ cần
thiết và bao bì bảo vệ riêng lẻ.**

Hoàn thiện bề mặt và định hướng hình ảnh

Định hướng hình ảnh: Xác định thiết kế

là đồ họa phẳng đơn giản, ảnh chụp, minh họa, logo, bản đồ, cảnh lưu niệm, thiết kế dẫn dắt bằng chữ, hay một loạt thiết kế biến thể.



Mờ

Bóng

Mịn

Có vân

Kim loại

Lưu ý kỹ thuật Khi yêu cầu proof, hãy hỏi rõ nhà cung cấp các nội dung sau sẽ được

thể hiện như thế nào:

Tái tạo màu chính xác

Vùng màu trắng Độ rõ của chữ nhỏ Màu cạnh Phản xạ bề mặt

Vật lý hình dạng và các hạn chế về kết cấu

Hình dạng cơ bản: Đường bao tiêu chuẩn

bao gồm hình chữ nhật, hình chữ nhật bo góc hoặc hình tròn. Đường bao tùy chỉnh cần được xem xét về kết cấu.

Phần nhô hẹp:


Rất dễ bị cong hoặc gãy. Cần nhà cung cấp xem xét độ toàn vẹn kết cấu.

Góc trong: Có thể

gây rách hoặc bong tách không sạch trong quá trình cắt. Đánh giá kích thước chi tiết tối thiểu.


Vật lý độ phẳng:

Các hình dạng phức tạp phải được xem xét để bảo đảm sản phẩm hoàn thiện vẫn phẳng và sạch trong quá trình đóng gói và vận chuyển số lượng lớn mà không bị cong vênh.



Cấu trúc prepress và chuẩn bị thiết kế

Định dạng thiết kế: Cung cấp thiết kế vector khi có thể, hoặc tệp raster độ phân giải cao ở tỷ lệ tái tạo dự kiến.



Danh sách kiểm tra prepress

Đóng gói hoặc chuyển đổi mọi phông chữ thành outline.

Nhúng mọi hình ảnh được liên kết.

Xác định chính xác các tham chiếu màu.

Quản lý dữ liệu biến đổi và phê duyệt proof



Bước 1: Nội dung

Nếu thiết kế bao gồm tên, ngày, địa điểm, nhãn hiệu được cấp phép hoặc mã nhận diện biến đổi, chúng phải được quản lý nghiêm ngặt.



Bước 2: Cung cấp dữ liệu

Không dựa vào văn bản rời. Cung cấp cách viết chính thức qua tệp dữ liệu có cấu trúc hoặc quy ước đặt tên chặt chẽ.



Bước 3: Xem xét proof


Phải tạo proof kỹ thuật số. Người mua phải xác minh:

- Vị trí thiết kế
- Đường bao thành phẩm
- Hướng
- Mọi nhãn phiên bản


Lưu ý: Có thể cần mẫu vật lý hoặc nguyên mẫu để đánh giá màu sắc, hoàn thiện mặt trước, độ phẳng, lực bấm và chất lượng cạnh trước khi sản xuất toàn bộ.

Hậu cần, đóng gói và bảo vệ vật lý


Dữ liệu cần cho RFQ: Tổng số lượng, số lượng theo thiết kế, nhóm kích thước, ngôn ngữ, assortmen và dữ liệu biến đổi. Đầu ra cuối cùng: Nêu số lượng pack-out yêu cầu và điểm đến cho từng assortmen cụ thể.



Sản phẩm riêng lẻ
Xác định yêu cầu vật lý: vật liệu, kích thước, độ dày, hoàn thiện cạnh, và kết cấu bề mặt.



Tùy chọn đóng gói riêng lẻ:
Xác định yêu cầu cho túi riêng lẻ, thẻ lưng, nhãn mã vạch, trưng bày bán lẻ, bao bì quà tặng hoặc kitting.



Thùng carton chính & Pack-Out:
Xác định thông số thùng carton ngoài, số lượng mỗi thùng chính, xếp pallet, và ký hiệu vận chuyển quốc tế.

Yêu cầu bảo vệ


Nam châm phẳng phải được bảo vệ rõ ràng trong quá trình lưu kho và

bảo vệ khi vận chuyển chống lại:

- Cọ xát và trầy xước bề mặt
- Bụi bẩn và mảnh vụn
- Cong hoặc biến dạng

RFQ 8 điểm

Bảng điều khiển chính



Hạn chế nội dung nghiêm ngặt và cam kết cuối cùng



Tuyên bố không được phép Không tuyên bố vật liệu cụ thể, lực nam châm, độ dày, lớp phủ, độ bền, khả năng chống thời tiết, an toàn thực phẩm, an toàn trẻ em, chứng nhận, kích thước, giá, MoQ, thời gian sản xuất, tuổi thọ hoặc bảo đảm nếu không có bằng chứng bằng văn bản đã được xem xét.

Cảnh báo về khả năng thay thế với nam châm xe Không được coi nam châm tủ lạnh phẳng có thể thay thế cho nam châm xe hoặc các kết cấu nam châm khác.

Hủy hiệu lực dữ liệu cũ Lưu ý quan trọng: URL trang cũ của mục danh mục này chứa cụm từ 'car-magnet'. Cụm từ đó hoàn toàn là dấu vết dữ liệu cũ và không phải bằng chứng rằng danh mục này dành cho sử dụng trên xe.