


Kỹ thuật hóa TúiPVC Túi chĩnh Hoàn hảo

Bộ công cụ hướng dẫn và bản thiết kế tổng thể cho Yêu cầu Báo giá (RFQ)




PVC là Phụ kiện được Thiết kế, Không phải Hàng hóa Phổ thông

Túi PVC tùy chỉnh là loại túi mềm hoặc bán định hình, được chọn vì vẻ ngoài đặc trưng có thể lau chùi hoặc kết cấu tạo hình. Chúng không thể thay thế cho bao bì poly, dệt may, giấy hoặc cứng phổ thông.

	PVCTùy chỉnh	Poly Phổ thông / Giấy / Cứng
Đặc tính Vật liệu	Mang lại độ linh hoạt kết cấu và khả năng giữ hình dạng rất cụ thể.	Biến động lớn; thường thiếu khả năng ghi nhớ kết cấu.
Tương tác In ấn	Yêu cầu độ bám mực chuyên dụng và lập kế hoạch độ đục.	Áp dụng các phương pháp in tiêu chuẩn.
Diện mạo Đường nối	Có các đường hàn hoặc đường may đặc trưng ảnh hưởng đến diện mạo cuối cùng.	Hàn nhiệt tiêu chuẩn hoặc nếp gấp dán keo.
Kỳ vọng về Mùi	Mang mùi vật liệu nền đặc trưng cần được quản lý.	Thường trung tính hoặc có mùi đặc trưng của giấy.
Tương thích Phụ kiện viền	Tích hợp độc đáo với viền ống, viền mép, và khóa kéo.	Hiếm khi tích hợp với phụ kiện viền kết cấu.
Hạn chế Khu vực	Chịu các khung quy định nghiêm ngặt theo từng khu vực.	Nhìn chung được chấp nhận rộng rãi.


Xác định Kiến trúc Kết cấu

Trước tiên hãy xác định trường hợp sử dụng chính xác——đây là túi mỹ phẩm, túi sự kiện, túi tổ chức du lịch, hộp đồ vệ sinh, hay bao bì bán lẻ?



Độ trong suốt là Quyết định Chức năng, Không chỉ là Màu sắc

Mức độ nhìn thấy quyết định cách túi tương tác với đồ bên trong và môi trường xung quanh.



Độ trong suốt Tinh thể Phối lộ tối đa. Lưu ý:

Không được mặc định rằng điều này tự động đáp ứng quy định vào cửa địa điểm.

Độ trong mờ Có màu Khả năng nhìn thấy theo màu thương hiệu.


Hiệu ứng Mờ Bề mặt
có cảm giác xúc giác
với khả năng nhìn
thấy dịu hơn.

Phân lớp Riêng tư Các
vùng che khuất cho
nội dung nhạy cảm.

Phủ Mực Mực có độ
đục cao che khuất
hoàn toàn tầm nhìn.

Điều hướng Ma trận Tuân thủ

Một túi trong đơn giản có thể vượt qua quy định sản vận động nhưng không đạt quy định an toàn hóa chất.
Hãy nêu rõ các câu hỏi liên quan đến vật liệu và tuân thủ trong RFQ.



Các Vector Rủi ro Chính:

-Yêu Cầu Vào Địa Điểm: Không

được mặc định PVC trong đáp ứng mọi quy tắc an ninh nếu chưa xem xét.

-Hóa Chất & An Toàn: Quan trọng cho

các vật dụng dùng gần sản phẩm chăm sóc cá nhân, thực phẩm hoặc trẻ em.

-Giới Hạn Môi Trường: Theo khu vực


các hạn chế chi phối mạnh việc chấp nhận thành phần vật liệu PVC.

Kỹ thuật Artwork và Vùng Nguy hiểm

Cung cấp ý tưởng có kích thước hoặc dieline thể hiện các tấm, đường nối, nếp gấp, miệng mở, khóa đóng, điểm gắn và vùng có thể in.

Chỉ dẫn Artwork

- Nêu rõ in ở mặt ngoài hay mặt hướng vào trong.
- Xác định mặt nào phải luôn sạch về thị giác.
- Xác định màu logo và ý định đục so với trong mờ.
- Đảm bảo căn chỉnh tấm nghiêm ngặt cho artwork phủ toàn bộ.




Tạo Mẫu: Xác thực Tương tác Vật lý


Yêu cầu mẫu vật lý hoặc bản proof khi độ trong, độ đục in, màu sắc, căn chỉnh đường nổi, phụ kiện viền hoặc tương tác khóa đóng là yếu tố quan trọng.



Tính Toàn vẹn Kết cấu Kiểm tra căn chỉnh đường nổi, hoạt động khóa đóng và tương tác phụ kiện viền.




Hiệu suất & Tuân thủ Các yêu cầu quan trọng về bề mặt, vật liệu hoặc quy định đòi hỏi xem xét kiểm thử nghiêm ngặt.



Bề mặt & Độ đục Xác thực độ đục của mực và độ trong của vật liệu.

Thể tích và Bảo vệ Bề mặt

Nêu số lượng theo màu, phụ kiện viền, artwork, khóa đóng và cấu hình. Đóng gói quyết định cả hiệu quả vận chuyển và an toàn sản phẩm.



Ép phẳng Xếp
phẳng để giảm thể
tích vận chuyển.

Định hình 3D nhưng
rỗng, cần xếp chồng
cẩn thận.

Lồng vào nhau
Nhét vào bên trong
nhau để tối ưu hiệu
quả.

Đã chứa Đóng gói
cùng miếng chèn
hoặc để trưng bày
bán lẻ.

Yêu cầu Bảo vệ Bề mặt -Nêu rõ việc bảo vệ chống trầy xước cho các mặt ngoài trong suốt. Bắt buộc phân cách khi các bề mặt in hoặc đánh bóng có thể truyền màu hoặc để lại dấu. Bao gồm hướng dẫn đóng gói riêng cho các phụ kiện hoặc dây đeo tháo rời.

Danh sách Kiểm tra RFQ Chính 7 Điểm

1

1. Trường hợp sử dụng và nội dung nào xác định dự án?

3

2. Mức độ trong suốt, màu sắc, riêng tư và khả năng nhìn thấy nào được yêu cầu?

5

5. Câu hỏi tuân thủ về môi trường, người dùng, địa điểm hoặc khu vực nào áp dụng?

2

4

3

3. Cần những tấm, đường nối, khóa đóng, quai xách, phụ kiện viền và tính năng bên trong nào?

5

6. Có cần mẫu vật liệu, bề mặt, đường nối, khóa đóng, hiệu suất hoặc tuân thủ không?

6

7

7. Áp dụng số lượng, biến thể, phụ kiện, và đóng gói bán lẻ nào?

Hoàn thiện Cam kết Kỹ thuật

Mệnh lệnh Kết cấu Dự án túi PVC yêu cầu bản vẽ kết cấu cùng với artwork. Độ trong, đường nối, khóa đóng và phụ kiện viền ảnh hưởng nền tảng đến kết quả cuối cùng.

Mệnh lệnh Thương mại Các cam kết kỹ thuật và thương mại cuối cùng yêu cầu xem xét báo giá, artwork và vật liệu.

Phạm vi & Hạn chế Brief này không xác lập tính sẵn có, thành phần PVC, phù hợp quy định, hiệu suất sản phẩm, giá hoặc thời gian giao hàng. Xem mọi tuyên bố quan trọng là phải được xem xét bằng văn bản và kiểm thử mẫu.

