


Thiết kế kỹ thuật một Giải pháp Bao bì mềm Tùy chỉnh

Giải pháp Bao bì




Hướng dẫn chuẩn bị &
Khung RFQ


Tìm nguồn Túi đáy
đứng Tùy chỉnh

Túi là một hệ thống kỹ thuật

gồm nhiều yếu tố phụ thuộc lẫn nhau







Xây dựng một Yêu cầu báo giá kín nước



Bạn không thể bỏ qua một bước mà không làm ảnh hưởng đến sản phẩm cuối cùng. Các cam kết kỹ thuật và thương mại cuối cùng hoàn toàn phụ thuộc vào những đầu vào này.

Sản phẩm được đóng gói quyết định thực tế kết cấu



Xác định sản phẩm được đóng gói cho RFQ:

- ☒ Hàng khô
- ☒ Bột
- ☒ Đồ ăn nhẹ
- ☒ Sản phẩm thú cưng
- ☒ Mỹ phẩm
- ☒ Phần cứng
- ☒ Phụ kiện may mặc


Lập bản đồ độ nhạy sản phẩm với các mối đe dọa môi trường

	Rủi ro thấp	Rủi ro cao	Cấu trúc lớp cần bắt buộc	Hạn sử dụng mục tiêu
 Độ ẩm	● ——— ✓ ———	—————	————— ✓ ———	Thận trọng Hạn sử dụng dự kiến phải được nêu như một mục tiêu để đánh giá kỹ thuật, không phải là cam kết bảo đảm trước khi được xác nhận.
 Oxy	● ———	● ———	————— ✓ ———	
 Ánh sáng	● ——— ✓ ———	● ———	————— ✓ ———	
 Truyền mùi	● ———	● ———	————— ✓ ———	
 Khả năng chống thủng	● ——— ✓ ———	—————	—————	
 Dầu	● ———	● ———	————— ✓ ———	
 Tĩnh điện	● ———	—————	————— ✓ ———	

1.5 mm


Tìm nguồn theo chức năng kỹ thuật, không chỉ theo hình thức

Lựa chọn hình ảnh



Chỉ lựa chọn dựa trên phong cách hình ảnh và kích thước phẳng.


Lựa chọn kỹ thuật







- Sản phẩm đóng gói
- Cách chiết rót
- Yêu cầu khả năng đóng kín lại
- Môi trường chuỗi cung ứng

Lộ trình túi phụ thuộc vào việc đánh giá nghiêm ngặt các phương pháp chiết rót, trọng lượng sản phẩm, nhu cầu lớp cản và độ chặt chẽ của chuỗi cung ứng.

Cấu trúc giải phẫu của túi đáy đứng




Cấu hình bộ phận đóng và các điểm tiếp cận vật lý




Làm rõ liệu túi có cần khả năng đóng kín lại, rút chính xác, treo bán lẻ hoặc cửa sổ trong suốt dễ nhìn hay không, dựa trên dạng sản phẩm và môi trường người dùng cuối.


Điều chỉnh kết cấu túi phù hợp với vòng đời chiết rót



Thiết kế kỹ thuật phần trưng bày trên kệ và hệ thống phân cấp hình ảnh



Cấu trúc tệp thiết kế theo dieline



Xác định nghĩa vụ pháp quy và các tuyên bố bắt buộc



Văn bản pháp quy

Bảng dinh dưỡng


Tuyên bố tái chế

Cảnh báo

Yêu cầu ngôn ngữ địa phương


Người mua hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo đảm mọi tuyên bố sản phẩm và thông tin sản phẩm bắt buộc là chính xác và tuân thủ các thị trường mục tiêu.

Các cổng xác nhận kỹ thuật phải có trước các cam kết




HIỆU SUẤT CHẠY MÁY KHI CHƯA CÓ XÁC NHẬN KỸ THUẬT QUA ĐÁNH GIÁ MẪU VÀ THỬ NGHIỆM.

Thiết lập kiểm soát phiên bản cho các dự án nhiều SKU




Dự án nhiều SKU cần bảng kiểm soát phiên bản rõ ràng để ngăn ngừa lỗi chuỗi cung ứng.

Xác định cấu hình thùng carton và logistics lưu kho



Nêu phạm vi trọng lượng hoặc thể tích dự kiến khi đã chứa đầy, cùng các yêu cầu giao hàng. Ghi rõ giới hạn không gian lưu trữ, cấu hình thùng chính xác và yêu cầu xếp pallet trước khi báo giá.

Sự hội tụ của đặc tả hoàn chỉnh



RFQ thành công đòi hỏi sự đồng bộ hoàn hảo giữa dữ liệu sản phẩm, đặc tính kết cấu, thiết kế tuân thủ và độ chặt chẽ của chuỗi cung ứng.

Bảng điều khiển xác nhận 8 điểm




Những rủi ro vật lý nào đối với sản phẩm đóng gói cần được đánh giá?



Sản phẩm sẽ được chiết rót, niêm phong, lưu trữ và phân phối như thế nào?



Cần định dạng đứng, bộ phận đóng, cửa sổ hoặc vòi nào?



Cần đánh giá kết cấu túi và yêu cầu lớp cản nào?



Nội dung bắt buộc, mã hóa và mã vạch nào cần có?




Thị trường nào áp đặt yêu cầu về tiếp xúc thực phẩm, ghi nhãn hoặc tái chế?




Dự kiến có bao nhiêu SKU, thiết kế và số lượng đặt hàng?



Cần những mẫu, thử nghiệm chiết rót và kiểm tra hiệu suất nào?



Tiến tới báo giá kỹ thuật và thương mại



Chỉ tiến hành báo giá dựa trên sản phẩm đóng gói thực tế, quy trình chiết rót đã xác minh, các đặc tính hoàn thiện, thiết kế, thị trường, số lượng và logistics.

Các cam kết kỹ thuật và thương mại cuối cùng đòi hỏi phải xem xét báo giá, thiết kế và vật liệu.

Không được tự ý bịa đặt kích thước túi, độ dày màng, cấp vật liệu, giá, số lượng tối thiểu, thời gian giao hàng, chứng nhận hoặc bảo đảm.