



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Sổ tay gỗ tùy chỉnh với bìa gỗ dán khắc laser

Product Image













Details

Sổ tay gỗ tùy chỉnh với bìa gỗ dán khắc laser biến tên, biểu trưng hoặc thông điệp thành điểm nhấn của một món quà thiết thực. Sản phẩm này sử dụng gỗ dán, không phải gỗ tự nhiên nguyên khối. Kích thước, độ dày bìa, giấy, kiểu đóng, bao bì, số lượng đặt hàng tối thiểu và thời gian giao hàng cần được báo giá theo từng dự án và xác nhận bằng mẫu.

Cá nhân hóa sổ tay cho người nhận và phù hợp với dịp sử dụng [↑](#)

Quà cảm ơn khách hàng, quà kỷ niệm cột mốc của nhân viên, quà tốt nghiệp hay nhật ký cá nhân đều cần nhiều hơn một chiếc bìa trang trí. Thông điệp phải phù hợp với người nhận, còn định dạng phải phù hợp với nội dung họ thực sự sẽ viết. Biểu trưng công ty kín đáo kèm tên riêng phục vụ mục đích khác với một món quà lưu niệm có minh họa hoặc sổ dùng để ghi chép cuộc họp.

Với quà tặng doanh nghiệp, hãy bắt đầu từ danh sách người nhận và kế hoạch phân phát. Xác định mọi cuốn sổ dùng chung một thiết kế hay tên sẽ thay đổi trong đơn hàng. Với quà tặng cá nhân, ưu tiên nội dung chính xác và mục đích sử dụng. Những lựa chọn này quyết định khối lượng xử lý thiết kế, yêu cầu về mẫu và hướng dẫn đóng gói trước khi việc so sánh giá trở nên có ý nghĩa.

Một chiếc bì đáng nhớ không nên che lấp thông số chưa rõ ràng [↑](#)

Vấn đề khi mua hàng rất rõ ràng: ảnh sản phẩm không thể xác nhận cảm giác của bì, độ rõ của biểu trưng nhỏ khi khắc hay phản ứng của giấy với bút của người nhận. Khi các chi tiết này chưa được xác định, một ý tưởng quà tặng hấp dẫn có thể trở thành quyết định khó phê duyệt hoặc gây thất vọng tốn kém sau khi cá nhân hóa.

Bản bố cục kỹ thuật số có thể hiển thị tên đúng chính tả nhưng vẫn chưa giải quyết được kết quả khắc thực tế. Bì trông chắc chắn không chứng minh chất lượng giấy. Dự kiến xuất hàng không bảo đảm hàng đến trước sự kiện. Với đơn hàng có tên riêng, ngay cả cuốn sổ đạt yêu cầu về mọi mặt khác cũng trở nên vô dụng nếu được giao nhầm người.

Giải pháp là tách việc phê duyệt thiết kế khỏi việc phê duyệt sản phẩm. Quy định rõ cấu tạo, đánh giá khả năng khắc trên vật liệu đề xuất, thử nghiệm loại giấy đã chọn, và thống nhất cách kiểm tra và đóng gói thành phẩm. Hãy thống nhất các hạng mục kiểm tra dưới đây như yêu cầu mua hàng trước khi đặt hàng; chúng không phải là khẳng định rằng việc thử nghiệm đã hoàn thành.



Mình họa ý tưởng ứng dụng. Phụ kiện và bao bì trong hình chưa được xác nhận là hạng mục đi kèm.

Khám phá sản phẩm này

- [Chọn sổ phù hợp với người nhận](#)
- [Tránh bất ngờ về thông số](#)
- [Tìm hiểu bì gỗ dán](#)
- [Chọn kích thước và nội dung khắc để đọc](#)

- [Xem xét bề mặt, kiểu đóng và bộ phận cài đóng](#)
- [Chuẩn bị thiết kế để phê duyệt](#)
- [Thiết lập các mốc kiểm tra mẫu và sản xuất](#)
- [Xác định tiêu chí kiểm tra và nghiệm thu](#)
- [So sánh kết cấu và báo giá](#)
- [Kiểm tra tài liệu nguồn cung và tuân thủ](#)
- [Lập kế hoạch vận chuyển và đặt hàng lại](#)
- [Những điểm chính cần lưu ý khi mua hàng](#)
- [Chuẩn bị yêu cầu báo giá](#)

“Bìa gỗ dán” có ý nghĩa gì đối với cuốn sổ này? [↑](#)

Sổ tay này có bìa ván ép khắc laser. Ván ép là cấu tạo gỗ nhiều lớp, không phải một tấm gỗ cứng nguyên khối. Không nên mô tả bìa là gỗ óc chó nguyên khối, gỗ thích nguyên khối, tre, nút chai, hay vật liệu tổng hợp vân gỗ, trừ khi có bằng chứng riêng xác lập vật liệu đó.

Ở đây, “bằng gỗ” mô tả phần bìa, không chứng minh các trang viết cũng bằng gỗ. Thành phần và đặc tính của giấy cần có thông số riêng. Tương tự, bề mặt gỗ nhìn thấy được không xác nhận loại gỗ, keo dán, lớp hoàn thiện, tình trạng chứng nhận hay khả năng chống ẩm. Những chi tiết đó cần được ghi trong danh mục vật liệu và hồ sơ mẫu.

Hạng mục thông số	Tình trạng hiện tại	Nội dung cần xác định trước khi đặt hàng
Kết cấu sản phẩm	Sổ tay bìa gỗ dán khắc laser	Kết cấu bìa chính xác và mẫu hoàn chỉnh
Loại gỗ và độ dày bìa	Chưa quy định	Mô tả vật liệu và độ dày tính bằng mm
Kích thước thành phẩm	Chưa quy định	Kích thước bìa và trang ruột tính bằng mm
Giấy và số trang	Chưa quy định	Định lượng giấy g/m ² , bố cục, số tờ và số trang
Kiểu đóng và bộ phận cài đóng	Chưa quy định	Kết cấu, cách mở và chi tiết phụ kiện
Khối lượng mỗi sản phẩm	Chưa cung cấp	Khối lượng mẫu đo bằng g; bao bì được nêu riêng
Số lượng đặt hàng tối thiểu, giá và thời gian sản xuất	Đang chờ báo giá	Số lượng đặt hàng, tiền tệ, các hạng mục loại trừ và cơ sở tính thời gian

Bảng này tách danh tính sản phẩm đã xác nhận khỏi các quyết định mua hàng chưa được giải quyết. Kích thước, định lượng giấy, thời gian giao hàng và số lượng tối thiểu của đối thủ không phải là thông số của cuốn sổ này.

Làm thế nào để chọn kích thước mà không làm giảm độ rõ của hình khắc? [↑](#)

Hãy bắt đầu từ nhu cầu viết thay vì một nhãn kích thước quen thuộc. Ghi chép cuộc họp cần diện tích viết hữu dụng; quà lưu niệm có thể ưu tiên bố cục bìa. Ghi lại cả kích thước bìa thành phẩm và kích thước trang ruột vì kiểu đóng và phần bìa nhô ra có thể khiến chúng khác nhau. Sản phẩm này chưa được xác nhận theo kích thước tiêu chuẩn nào.

Đánh giá thiết kế ở kích thước vật lý dự kiến. Chữ mảnh, khoảng trống hẹp và ký hiệu phức tạp cần được kiểm tra bằng mẫu để xác định chúng có còn tách bạch hay không. Biểu trưng trông sắc nét khi phóng lớn trên màn hình có thể khó đọc ở kích thước cuốn sổ. Giới hạn ký tự và độ rộng nét tối thiểu

vẫn phải được xem xét qua thiết kế và thử khắc.

Với các tên thay đổi, hãy kiểm tra cả tên dài nhất lẫn ngắn nhất. Duy trì quy tắc bố trí nhất quán nhưng không thu nhỏ tên dài đến mức khó đọc. Thống nhất liệu có thể thay đổi cách xuống dòng, cỡ chữ hoặc vị trí thiết kế hay không, rồi ghi các quyết định đó vào bản duyệt đã phê chuẩn.



Hình minh họa sổ tay. Kích thước và giới hạn khắc cần được xác nhận từ mẫu đã chọn.

Cần đưa những chi tiết nào về bề mặt, kiểu đóng và bộ phận cài đóng vào yêu cầu? [↑](#)

Hãy quy định bìa là loại chưa hoàn thiện hay được phủ lớp bảo vệ. Đây là hai yêu cầu mua hàng khác nhau: phôi thủ công dành cho xử lý tiếp không giống quà tặng hoàn thiện. Yêu cầu mô tả lớp hoàn thiện để xuất và kiểm tra mặt trước, mặt sau, cạnh cùng lỗ đóng gáy thay vì chỉ đánh giá mặt được trang trí.

Hãy xem xét cách đóng gáy và cơ cấu khóa như một phần của cuốn sổ đã lắp ráp hoàn chỉnh. Gáy xoắn, cơ chế vòng khuyên, gáy mềm hoặc dây đàn hồi sẽ thay đổi cách sổ mở ra và cảm giác khi sử dụng. Đây là các cấu hình cần thảo luận, chưa phải lựa chọn đã được xác nhận cho sản phẩm này. Không nên giả định có khóa cài mặt sau hoặc cơ cấu cài nào khác chỉ dựa trên hình ảnh minh họa mang tính tạo kiểu.

Nếu khả năng thay ruột quan trọng, hãy xác định kích thước giấy thay thế thực tế và kiểu gấn. Sức chứa và độ vừa của ruột thay thế phụ thuộc vào kích thước vật lý, cấu hình khi lắp giấy và việc xác nhận bằng mẫu. Chỉ riêng mô tả “A5” không xác nhận một loại ruột cụ thể sẽ vừa hoặc cuốn sổ đã lắp ráp sẽ đóng đúng cách.



Hình cận cảnh minh họa bìa khắc và gáy sổ. Chi tiết về vật liệu và hoàn thiện cần được xác nhận.

Nên chuẩn bị tệp khắc như thế nào để phê duyệt đáng tin cậy? [↑](#)

Bắt đầu bằng thiết kế gốc rõ nét nhất hiện có. Đồ họa vectơ phù hợp hơn để rà soát đường nét biểu trưng và chữ; ảnh chụp màn hình hoặc ảnh vờ điểm có thể che giấu vấn đề cho đến khi khắc. Nếu yêu cầu có ảnh chụp hoặc minh họa chi tiết, cần đánh giá riêng mức độ phù hợp. Khả năng tái tạo ảnh chụp chưa được xác minh cho sản phẩm này.

- **Nội dung:** Xác nhận chính tả, chữ hoa, dấu câu, ngày tháng và quyền sử dụng thiết kế.
- **Kiểu chữ:** Xác định phong chữ dự kiến và thống nhất cách giữ nguyên phong chữ trong tệp sản xuất.
- **Vị trí:** Đánh dấu vùng khắc, hướng đặt và khoảng cách an toàn với các chi tiết đóng gáy và cạnh.
- **Khả năng đọc:** Rà soát chữ nhỏ, chi tiết mảnh và vùng tô kín ở kích thước đầu ra dự kiến.
- **Cá nhân hóa:** Ghép từng tên thay đổi với số lượng cần thiết và mã nhận diện đóng gói tương ứng.
- **Kiểm soát phiên bản:** Gán cho thiết kế đã phê duyệt một mã phiên bản rõ ràng, không gây nhầm lẫn.

Bản duyệt trên màn hình xác nhận nội dung và bố cục, không xác nhận chính xác sắc độ hay cảm giác bề mặt sau khi khắc. Hãy đưa mẫu khắc vật lý vào quy trình phê duyệt khi độ tương phản, chi tiết mảnh hoặc hình thức trình bày có ý nghĩa quan trọng. Không dùng bản mô phỏng in thay cho bằng chứng về kết quả khắc trên loại gỗ dán đề xuất.



Trình tự minh họa khắc bìa và lắp ráp, không phải bằng chứng về một đợt sản xuất hoàn chỉnh cho khách hàng.

Mẫu hoàn chỉnh tạo lộ trình sản xuất rõ ràng hơn [↑](#)

Dùng mẫu đã lắp ráp để liên kết các quyết định riêng về vật liệu, thiết kế, giấy, kiểu đóng và bao bì. Mẫu bìa mẫu có thể giúp đánh giá kết quả khắc nhưng không thể xác nhận khả năng lật trang, sự thoải mái khi viết, độ vừa của bộ phận cài đóng hoặc tình trạng của cuốn sổ sau khi đóng gói.

1. **Xác định yêu cầu:** Ghi lại mục đích sử dụng, số lượng, nội dung cá nhân hóa, điểm đến giao hàng và ngày cần nhận.
2. **Xác định tính khả thi:** Thu thập kết cấu đề xuất, vật liệu hiện có, điều khoản thương mại và phương án làm mẫu.
3. **Phê duyệt thiết kế:** Chốt nội dung, kích thước, vị trí và cách xử lý dữ liệu thay đổi.
4. **Đánh giá mẫu hoàn chỉnh:** Kiểm tra bìa khắc, giấy đã chọn, kết cấu lắp ráp, thao tác mở và bao bì đề xuất.
5. **Chốt thông số đơn hàng:** Ghi lại phiên bản đã phê duyệt và mọi sai lệch được chấp nhận rõ ràng.
6. **Thống nhất cho phép sản xuất và kiểm tra:** Xác định thời điểm được bắt đầu sản xuất và bằng chứng cần có trước khi xuất hàng.

Đây là các mốc kiểm soát đơn hàng được khuyến nghị, không phải tuyên bố về quy trình hiện có của nhà máy. Phí làm mẫu, số lần cho phép sửa đổi, thời gian sản xuất và phương án vận chuyển cần được thống nhất bằng văn bản. Khi tính ngược từ ngày tổ chức sự kiện, hãy tách riêng thời gian chuẩn bị mẫu, phê duyệt của người mua, sản xuất, vận chuyển và xử lý hải quan.



Hình minh họa trình bày sản phẩm, không phải tài liệu về nhà máy hay quy trình sản xuất.

Việc kiểm tra mẫu và lô hàng thực tế cần xem xét những gì?



Xác định tiêu chí nghiệm thu dựa trên đặc điểm quan sát được thay vì những từ như “cao cấp”. Ghi lại mã mẫu, phương pháp kiểm tra, dung sai đã thống nhất và kết quả. Chưa có ngưỡng độ dày, giới hạn độ phẳng, kết quả chu kỳ đóng mở hoặc cam kết tỷ lệ lỗi nào được xác minh cho sản phẩm này.

Hạng mục kiểm tra	Cách đánh giá thực tế	Quyết định cần ghi nhận
Kết cấu bìa	Kiểm tra các lớp lộ ra, cạnh, bề mặt và lỗ đóng gáy	Đúng vật liệu; cạnh đạt yêu cầu; không nứt hoặc tách lớp ngoài mức chấp nhận
Hình khắc	So sánh nội dung, căn chỉnh, chi tiết và độ tương phản với mẫu đã phê duyệt	Cá nhân hóa chính xác và nằm trong phạm vi hình thức đã thống nhất
Tình trạng bề mặt	Kiểm tra độ đồng đều của lớp hoàn thiện, vết bẩn, cặn rời và các bề mặt cảm nắm	Tình trạng sẵn sàng làm quà như đã thống nhất
Đặc tính giấy	Viết bằng loại bút dự kiến và kiểm tra cả hai mặt sau khi mực khô	Mức độ tưa mực, nhìn thấu, thấm xuyên và thời gian khô có thể chấp nhận
Lắp ráp	Lật trang và vận hành kiểu đóng cùng bộ phận cài đóng đã chọn	Trang được giữ chắc và thao tác mở, đóng đạt yêu cầu
Tình trạng sau đóng gói	Kiểm tra cuốn sổ đã lắp ráp trong phương án bảo vệ vận chuyển đề xuất	Tiêu chí phù hợp về độ vừa, nhận diện và bảo vệ

Chỉ riêng định lượng giấy không bảo đảm khả năng tương thích với mực. Hãy thử giấy thực tế bằng loại bút và mực dự kiến. Tương tự, bề mặt trông sạch không chứng minh sản phẩm không có mùi khó chịu; cần đánh giá riêng mẫu đã đóng gói. Kiểm tra mùi không phải là phép thử phát thải.

Độ ẩm cần được đánh giá riêng. Gỡ trao đổi độ ẩm với môi trường xung quanh, còn lớp phủ chỉ có thể làm chậm chứ không loại bỏ quá trình này, như giải thích của [Cơ quan Khuyến nông Đại học Bang](#)

[Oregon^{\[1\]}](#). Hãy thống nhất các bước điều hòa và kiểm tra độ phẳng phù hợp với kết cấu cùng điểm đến để xuất; không cam kết rằng gỗ dán sẽ không bao giờ cong vênh.

Với đơn hàng lớn hơn, hãy thống nhất phương án lấy mẫu, phân loại lỗi và điều khoản khắc phục trước khi sản xuất. Cần dùng mẫu chuẩn đã phê duyệt để phân biệt biến thiên ngoại quan tự nhiên với lỗi sản xuất, thay vì tuyên bố chung rằng mọi khác biệt đều chấp nhận được vì gỗ vốn biến thiên.



Hình minh họa sổ tay và vật liệu đóng gói, không phải bản ghi kết quả kiểm tra.

Nên so sánh kết cấu và báo giá sổ tay gỗ như thế nào? [↑](#)

Hãy so sánh các thông số tương đương trước khi so sánh đơn giá. “Sổ tay gỗ” có thể chỉ những sản phẩm khác nhau đáng kể về vật liệu, vì vậy giá thấp hơn có thể phản ánh kết cấu bìa khác, ít giấy hơn, cách trang trí khác hoặc bao bì đơn giản hơn chứ không nhất thiết là đề nghị tốt hơn.

Kết cấu	Điểm khác biệt về vật liệu	Câu hỏi mua hàng hữu ích nhất
Sản phẩm bìa gỗ dán này	Bìa gỗ nhiều lớp có khắc laser	Điều khoản chính xác về tấm bìa, lớp hoàn thiện, giấy và nghiệm thu mẫu là gì?
Bìa gỗ tự nhiên nguyên khối	Gỗ nguyên khối thay vì gỗ dán	Loại gỗ, độ dày, khối lượng và yêu cầu bảo quản đã được ghi nhận chưa?
Ván giấy phủ veneer gỗ	Bề mặt gỗ trên một loại lõi đỡ khác	Vật liệu lõi có được công bố và mẫu có đáp ứng mong đợi về cảm giác bề mặt không?
Bìa tre	Một thông số vật liệu khác	Bìa là tre nguyên khối hay kết cấu composite?
Bìa tổng hợp vân gỗ	Có vẻ ngoài giống gỗ nhưng bìa không làm bằng gỗ	Vật liệu có phù hợp với yêu cầu mà không gây hiểu nhầm là gỗ thật không?
Sổ tay có trang bằng gỗ	Dùng gỗ làm bề mặt viết	Những hạn chế khi viết có phù hợp với mục đích sử dụng không?

Đây là so sánh về cấu tạo, không phải bảng xếp hạng độ bền đã được thử nghiệm. Hiệu năng, cách cầm nắm và diện mạo phụ thuộc vào vật liệu cụ thể và sản phẩm đã lắp ráp. Không nên áp dụng giá hoặc thời gian giao hàng của phương án thay thế nào cho cuốn sổ này.

Yêu cầu báo giá tách riêng sổ tay, công đoạn thiết lập khắc, tên thay đổi, mẫu, bao bì, cước vận chuyển và thuế hoặc thuế nhập khẩu. Làm rõ loại tiền tệ và điều kiện giao hàng. Một biểu trưng chung đơn giản và danh sách tên riêng là hai yêu cầu sản xuất khác nhau; hãy so sánh riêng.

Thống nhất biện pháp xử lý khi hủy đơn và có lỗi trong điều khoản mua hàng. Không nên cho rằng việc đổi ý sau khi khắc, lỗi sản xuất của người bán và hư hỏng vận chuyển sẽ được xử lý giống nhau. Ghi lại thời điểm phê duyệt bản duyệt, quy trình báo cáo và biện pháp khắc phục hiện có, không áp dụng chính sách đổi trả của người bán khác.

Những tài liệu nào về nguồn cung và tuân thủ cần thiết cho đơn hàng tại Hoa Kỳ? [↑](#)

Vì bì đã xác nhận là gỗ dán nên việc phân loại chính xác tấm vật liệu rất quan trọng. CARB xác định gỗ dán từ gỗ cứng, ván dăm và ván sợi mật độ trung bình là các nhóm gỗ composite chịu quản lý, kể cả khi dùng trong thành phẩm. Hãy xác định khả năng áp dụng và yêu cầu tài liệu về tấm vật liệu cùng bằng chứng ghi nhãn liên quan; trang này không đưa ra tuyên bố tuân thủ cho sản phẩm. Xem [hướng dẫn của CARB về gỗ composite^{\[2\]}](#).

Nếu nguồn gốc được chứng nhận là yêu cầu mua hàng, hãy xác minh chủ sở hữu chứng nhận, phạm vi và tuyên bố về giao dịch trước khi phê duyệt bất kỳ nhãn nào. Phần bì gỗ và phần giấy nên được kiểm tra riêng; bằng chứng cho một thành phần không tự động xác lập thành phần còn lại. [Tài liệu chuỗi hành trình sản phẩm FSC^{\[3\]}](#) cung cấp khung tham chiếu liên quan. Chứng nhận FSC chưa được xác minh cho cuốn sổ này.

Đối với hàng nhập khẩu, hãy dựa vào phân loại thành phẩm và hoàn cảnh lô hàng để xác định có cần khai báo theo Đạo luật Lacey hay không, thay vì chỉ dựa vào từ “bằng gỗ”. Khi áp dụng, hãy cùng nhà nhập khẩu xác định thông tin bắt buộc về loài, quốc gia khai thác, số lượng và giá trị. Tham khảo [yêu cầu khai báo của USDA APHIS^{\[4\]}](#) thay vì cho rằng quá trình gia công hoặc kết cấu gỗ dán tạo ra trường hợp miễn trừ.

Nếu đối tượng sử dụng khiến cuốn sổ được xem là sản phẩm trẻ em, hãy thực hiện đánh giá tuân thủ riêng. CPSC quy định giới hạn tổng hàm lượng chì là 100 ppm đối với các bộ phận có thể tiếp cận của sản phẩm trẻ em; các trường hợp miễn thử nghiệm cho vật liệu quy định không loại bỏ giới hạn này hoặc nghĩa vụ chứng nhận áp dụng. Xem [hướng dẫn của CPSC về tổng hàm lượng chì^{\[5\]}](#). Mô tả sản phẩm này không xác nhận bất kỳ thử nghiệm an toàn trẻ em nào.

Bảo vệ hình thức sản phẩm trong vận chuyển và các đơn đặt lại [↑](#)

Bao bì phải bảo vệ mặt khắc, các cạnh lộ ra, phần đóng gáy và bộ phận cài đóng đã chọn mà không tạo áp lực hoặc ma sát chưa được phê duyệt. Xác nhận có cần bao bì trình bày riêng cho từng sản phẩm hay không, cách nhận diện các sản phẩm cá nhân hóa và phương án bảo vệ đề xuất cho thùng vận chuyển.

Sức chứa của thùng và độ vừa khi đóng gói phụ thuộc vào kích thước sản phẩm thực tế, cấu hình khi xếp và việc xác nhận bằng mẫu. Ước tính cước phải dùng kích thước cùng khối lượng đóng gói đã xác

nhận, không dùng khối lượng số của đối thủ. Tách ngày yêu cầu nhận hàng khỏi ngày xuất hàng và xác định bên chịu trách nhiệm thông quan cùng chi phí nhập khẩu.

Đối với đơn đặt lại, hãy lưu phiên bản thiết kế đã phê duyệt, mẫu cá nhân hóa, thông số vật liệu, ảnh mẫu, hướng dẫn đóng gói và hồ sơ nghiệm thu. Kiểm tra lại tình trạng sẵn có và phê duyệt vật liệu thay thế trước khi cho sản xuất. Mẫu lưu giúp nhận biết khác biệt nhưng không bảo đảm ngoại quan gỗ giống hệt giữa các lô sau này.



Ảnh ghép minh họa sản phẩm. Yêu cầu đóng gói và vận chuyển cần được xác nhận riêng.

Những điểm chính để mua hàng với thông số rõ ràng hơn [↑](#)

- **Kết cấu đã xác nhận là gỗ dán khắc laser.** Gỗ tự nhiên nguyên khối, tre, loại gỗ cụ thể và nguồn cung có chứng nhận chưa được xác lập là thuộc tính sản phẩm.
- **Phê duyệt toàn bộ cuốn sổ, không chỉ thiết kế trên bìa.** Đặc tính giấy, kết cấu lắp ráp, tình trạng bề mặt và bao bì cần được kiểm tra riêng bằng mẫu.
- **Điều khoản thương mại phụ thuộc vào từng đơn hàng.** Số lượng đặt hàng tối thiểu, thời gian sản xuất, khối lượng mỗi sản phẩm và giá cần được xác định bằng báo giá hoặc mẫu đo thực tế; chưa có số liệu nào từ nhà máy.
- **Tuyên bố về khả năng tái chế cần có bằng chứng về khả năng tiếp cận hệ thống thu gom phù hợp.** — FTC khuyến nghị nêu điều kiện giới hạn cho tuyên bố có thể tái chế khi các cơ sở phù hợp không phục vụ ít nhất 60 % người tiêu dùng hoặc cộng đồng nơi sản phẩm được bán ([Nguồn^{\[6\]}](#)). Đây là tiêu chí về khả năng tiếp cận, không phải tỷ lệ tái chế của cuốn sổ này.

Không xem bìa gỗ là bằng chứng rằng cuốn sổ hoàn chỉnh có thể tái chế, phân hủy sinh học hoặc nói chung là “thân thiện với môi trường”. Hãy xác định bộ phận cụ thể và lợi ích có tài liệu chứng minh; lớp phủ, keo dán, giấy và chi tiết kim loại đều cần được xem xét thay vì đưa ra tuyên bố thiếu căn cứ cho toàn bộ sản phẩm.

Biến ý tưởng quà tặng thành yêu cầu mua hàng rõ ràng [↑](#)

Một yêu cầu báo giá hữu ích cần nêu người nhận, thiết kế, số lượng, định dạng viết mong muốn, nơi giao hàng và thời điểm cần nhận. Sau đó, kết cấu gỗ dán dự kiến cùng mẫu đã lắp ráp có thể xác định rõ mặt hàng cần mua và những gì còn phải thử nghiệm, trước khi việc cá nhân hóa khiến thay đổi trở nên khó khăn hơn.

Hãy yêu cầu báo giá riêng cho dự án các cuốn sổ có bìa ván ép này, kèm theo tệp thiết kế, số lượng, kích thước mong muốn, yêu cầu về giấy, yêu cầu đóng gói và địa điểm giao hàng.

^[1]Gỗ và độ ẩm: Cơ quan Khuyến nông Đại học Bang Oregon giải thích sự trao đổi độ ẩm và biến đổi kích thước của gỗ. Đây là hướng dẫn chung về vật liệu, không phải báo cáo thử nghiệm của cuốn sổ này. [↪](#)

^[2]Yêu cầu đối với gỗ composite: CARB giải thích các nhóm tấm vật liệu chịu quản lý và việc sử dụng chúng trong thành phẩm. Cần xác nhận khả năng áp dụng và tài liệu hỗ trợ riêng cho sản phẩm. [↪](#)

^[3]Chuỗi hành trình sản phẩm FSC: tài liệu FSC cung cấp khung về nguồn gốc, chế biến, dán nhãn và bán hàng; tài liệu này không phải bằng chứng cho thấy cuốn sổ này đã được chứng nhận. [↪](#)

^[4]Khai báo theo Đạo luật Lacey: USDA APHIS giải thích khả năng áp dụng khai báo và thông tin bắt buộc. Cần đánh giá phân loại sản phẩm và hoàn cảnh lô hàng. [↪](#)

^[5]Yêu cầu về chì đối với sản phẩm trẻ em: CPSC phân biệt nghĩa vụ về hàm lượng chì, trường hợp miễn thử nghiệm vật liệu và yêu cầu chứng nhận. Nội dung này không ngụ ý cuốn sổ đã có kết quả thử nghiệm. [↪](#)

^[6]Tuyên bố tiếp thị về môi trường: Hướng dẫn của FTC đề cập đến khả năng tiếp cận hệ thống tái chế, tuyên bố có điều kiện và việc chứng minh tuyên bố. Hướng dẫn này không xác lập lợi ích môi trường cho sản phẩm. [↪](#)

Product Option