


Tìm nguồn cung ứng Nam châm Tủ lạnh Acrylic Tủ chỉnh

Cẩm nang cho Người mua về Chuẩn bị Bản thiết kế,
Thông số kỹ thuật và RFQ

Acrylic là lựa chọn thay thế cứng, sắc nét và trong suốt so với các vật liệu khác



Nam châm acrylic kết hợp thân trong suốt cứng với hình ảnh có lớp lót độ phân giải cao


Lớp 1: Trong suốt hoặc có màu
thân acrylic (tạo cảm giác
cứng, giống tấm biển)

Lớp 3: Độ phân giải cao
hình in (lấy hình ảnh làm chủ đạo)


Lớp 2: Mép trong suốt
(tạo đường viền trong suốt)

Lớp 4: Hình có lớp nền trắng
lớp (đảm bảo hình ảnh
sắc nét và có độ che phủ)

Lớp 5: Nam châm
bộ phận gắn



Xác định mục đích sử dụng và hình dạng vật lý trước khi soạn thông số kỹ thuật



Cân nhắc khoảng cách xem và khả năng đọc chữ nhỏ theo mục đích sử dụng.

Chỉ định bề mặt mục tiêu và yêu cầu về tải trọng để bảo đảm lực giữ đáp ứng chức năng




Cửa Tủ lạnh



Tủ khóa




Tủ Hồ sơ



Bề mặt Kim loại
Phủ lớp

Cảnh báo: Những bề mặt này có đặc tính khác nhau. Nam châm phải được chỉ định rõ cho bề mặt mục tiêu và tải trọng cụ thể cần giữ.

Chuẩn bị bản duyệt hình ảnh với ranh giới rõ ràng cho phần tràn lề, đường cắt và vùng an toàn



Cung cấp bản thiết kế vector có thể chỉnh sửa khi phù hợp +
hình ảnh liên kết độ phân giải cao. Xác nhận hướng mặt trước/mặt sau.

Xác định cách xử lý mép, độ trong của acrylic và hướng in cho cấu tạo cuối cùng

Đặc tính Acrylic

Chỉ định màu acrylic hoặc mức độ trong mong muốn chính xác.



Hoàn thiện Vật lý

Nêu chi tiết cách xử lý góc mong muốn (bo tròn, nhọn, tù chỉnh).



Vị trí In

Xác định hướng in mặt trước so với mặt sau.



Bảo vệ Bề mặt

Chỉ định có chấp nhận màng bảo vệ hoặc lớp lót riêng biệt hay không.



Xác định sản phẩm có cần trưng bày bán lẻ riêng lẻ hay vận chuyển số lượng lớn


Trưng bày Riêng lẻ Có thể Nhìn thấy

- Yêu cầu thông số chi tiết cho: Lốp lót, túi bảo vệ, hoặc bao bì sẵn sàng bán lẻ.
- Phải xác định: Nhãn bán lẻ và vị trí mã vạch chính xác.




Vận chuyển Số lượng lớn

- Chỉ giao hàng số lượng lớn tiêu chuẩn.
- Phải xác định: Giới hạn thùng carton về trọng lượng/xử lý.



Xác nhận số lượng dự kiến và nêu chi tiết mọi yêu cầu phân chia theo thiết kế, ngôn ngữ, cửa hàng hoặc sự kiện. Thiết kế hỗn hợp làm thay đổi công việc phân loại và đóng gói.

Thiết kế chiến lược đóng gói để ngăn trầy xước khi vận chuyển và hiện tượng nam châm kết cụm



Bắt buộc thử nghiệm mẫu đối với việc khớp màu quan trọng, tuân thủ và hiệu suất vật liệu



Không tuyên bố cố định về cấp vật liệu, độ dày, tuổi thọ, chứng nhận, đơn hàng tối thiểu, hoặc bảo đảm khi chưa có xác nhận của nhà cung cấp. Tránh các tuyên bố quảng cáo chung chung.

Tổng hợp mọi chi tiết kỹ thuật và hậu cần thành RFQ sáu điểm toàn diện



1. Bối cảnh

Mô tả mục đích sử dụng, người nhận và bề mặt đặt sản phẩm.



2. Hình ảnh

Cung cấp bản thiết kế vector, ý định đường cắt và các mặt cần in.



3. Cấu tạo Vật lý

Nêu hình dạng, khoảng kích thước gần đúng, hình thức acrylic và yêu cầu về bộ phận gắn nam châm.



4. Thông số Quan trọng

Xác định yêu cầu về màu sắc, bề mặt, lực giữ, vật liệu hoặc sự tuân thủ.



5. Hậu cần

Nêu số lượng theo thiết kế và định dạng bao bì mong muốn.



6. Thương mại

Yêu cầu bản duyệt hình ảnh, xem xét mẫu/thử nghiệm, giả định về vận chuyển và các phương án báo giá.

Chỉ tiến hành báo giá khi cấu tạo, ranh giới và cách đóng gói đã được xác định đầy đủ

Người mua đã sẵn sàng tiến hành RFQ khi các nội dung sau đã rõ ràng:

- ☒ Cấu tạo hình ảnh
- ☒ Mục đích sử dụng nam châm
- ☒ Ranh giới bản thiết kế
- ☒ Phương thức đóng gói & Phân chia số lượng



Bản tóm tắt này không xác nhận cấu tạo hàng có sẵn hoặc năng lực của nhà cung cấp. Các cam kết kỹ thuật và thương mại cuối cùng cần có báo giá, bản thiết kế, và xem xét vật liệu chính thức.