

W:148mm

H:105mm


RFQ hoàn hảo

Cấm nang cho người mua in ấn về
thu mua thẻ tùy chỉnh.

Chuyển ý đồ thiết kế thành hiện thực kỹ thuật.

Ý đồ sáng tạo

Hiện thực kỹ thuật



Để có báo giá chính xác và đợt in hoàn hảo, một thiết kế đẹp là chưa đủ. Cần cam kết kỹ thuật và thương mại chính xác, đồng bộ hành động của người nhận với thông số vật lý.

Xác định ranh giới vật lý của sản phẩm.

	Thẻ tùy chỉnh (mục tiêu)	Ấn phẩm tiêu chuẩn	Thẻ bảo mật/được quản lý
Định dạng	Phẳng, gấp, trưng bày, quà tặng, tờ chèn	Tờ rơi, nhãn, tập sách, bao bì	Thanh toán, ID, kiểm soát ra vào
Chức năng chính	Truyền thông thương hiệu, khách hàng thân thiết, lời chúc	Phân phối thông tin số lượng lớn	Giao dịch tài chính, truy cập bảo mật
Hạn chế vật liệu	Giấy/bìa cao cấp, hoàn thiện đa dạng	Giấy định lượng tiêu chuẩn, hoàn thiện chức năng	Nhựa chuyên dụng, công nghệ nhúng
Lộ trình kỹ thuật	Máy in thương mại tiêu chuẩn có hoàn thiện	In cuộn tốc độ cao hoặc kỹ thuật số	Cơ sở bảo mật chuyên dụng (yêu cầu quy trình RFQ hoàn toàn riêng biệt)

CẢNH BÁO: Yêu cầu có dải từ, chip hoặc chức năng tài chính được quản lý không thể xử lý chức năng như thẻ tùy chỉnh tiêu chuẩn.

Hành động của người nhận quyết định thông số vật lý.



Đọc/lưu giữ

Vật liệu khuyên dùng:
Định lượng cao, cao cấp
cảm giác.

Tác động đến thiết kế:
Phân cấp thị giác cao.



Viết lên

 **Hoàn thiện bị cấm:**
Lớp phủ bóng cao.

Tác động đến thiết kế:
Cần vùng viết
không phủ riêng
biệt.



Gửi thư

Vật liệu khuyên dùng:
Định lượng tiêu chuẩn
phù hợp bưu chính.

Tác động đến thiết kế:
Khoảng bảo vệ
cần cho địa chỉ
và trả cước.




Quét/đổi

 **Hoàn thiện bị cấm:**
Ép kim hoặc UV cục bộ
trên vùng dữ liệu.


Tác động đến thiết kế:
Vùng bảo vệ
độ tương phản cao cho
QR/mã vạch.

Tác nhân môi trường đòi hỏi tuân thủ chủ động.



Nêu rõ môi trường trong RFQ. Không đảm bảo tuổi thọ hoặc chứng nhận khi chưa đánh giá vật liệu.

Cấu trúc của bố cục sẵn sàng in.




TRẦN LỀ
Artwork kéo dài qua đường xén để bù sai số cắt.

XÉN
Kích thước thành phẩm cuối của thẻ.


LỀ AN TOÀN
Ranh giới giữ các yếu tố quan trọng cách xa lưỡi dao.

KHOẢNG BẢO VỆ
Vùng trống bắt buộc cho nội dung pháp lý, mã vạch và mã QR để đảm bảo độ tương phản và khả năng đọc.

Hoàn thiện không được lập kế hoạch phá hỏng ý đồ thiết kế.



Gấp ngược thớ hoặc trên vùng phủ mực dày tạo nguy cơ nứt cao.



Hoàn thiện đặc biệt (bóng, ép kim) vốn dĩ cản trở viết tay, quét hoặc yêu cầu của máy bưu chính.

Luôn yêu cầu chiến lược duyệt mẫu phản ánh hoàn thiện thực tế và thứ tự tấm gấp.

Phân cấp nghiêm ngặt của artwork dữ liệu biến đổi.

Lớp 3: Dữ liệu biến đổi
**Không được chồng lên
hoàn thiện Lớp 2.**

Lớp 2: Hoàn thiện đặc biệt
**Phải cung cấp dưới dạng
lớp tệp riêng biệt**
và ghi nhãn rõ
ràng.

Lớp 1: Artwork thương hiệu tĩnh
Cần xác định kích thước thành phẩm, tràn lề
và màu thương hiệu.



Với thẻ gấp,
toàn bộ
cấu trúc này phải
được cung cấp
dưới dạng
bố cục phẳng
ghi rõ
mặt trước, mặt sau
và
các tấm bên trong.

Quy trình dữ liệu biến đổi



Điểm kiểm 1: Tập sạch

Cung cấp dữ liệu hoàn hảo,
được chuẩn hóa.

Điểm kiểm 2: Kiến trúc

Xác định rõ
trường, trình tự,
và tiêu chuẩn
mã vạch.

Điểm kiểm 3: Logic


Đặt quy tắc nghiêm
ngặt
xử lý
trùng lặp.

Điểm kiểm 4: Bảo mật

Triển khai biện pháp
kiểm soát quyền riêng
tư và
giao thức truyền dữ liệu
an toàn.

Dữ liệu biến đổi cần được phê duyệt mẫu rõ ràng trước khi chạy máy in.

Hậu cần chặng cuối và cấu hình đóng gói.



Nhóm 1 (Phân loại)

Xác định tổng số lượng, các biến thể cụ thể, phiên bản ngôn ngữ và dữ liệu. Nêu rõ các gói có cần **đếm hoặc phân loại**.

Nhóm 2 (Xử lý)

Xác định rõ giao hàng phẳng hay gấp. Nêu kích thước bó đai hoặc **yêu cầu bọc màng co**.

Nhóm 3 (Triển khai)

Bắt buộc thông số nhãn thùng và trình tự chèn. Nêu chiến dịch có yêu cầu phát hành **theo đợt hay đối soát tồn kho nghiêm ngặt**.

Hạn chế và tuyên bố miễn trừ trước in.

Nếu không có đánh giá chuyên môn xác định và thử nghiệm kỹ thuật rõ ràng, RFQ tiêu chuẩn không thể đảm bảo:




[ERR_01] Khớp màu hoàn hảo giữa các vật liệu khác nhau.

[ERR_02] Hiệu suất bưư chính liên tục hoặc tương thích máy bưư chính.

[ERR_03] Khả năng quét hoặc viết hoàn hảo trên hoàn thiện chưa thử nghiệm.

[ERR_04] Tuổi thọ chính xác, chứng nhận quy định, giá, số lượng hoặc thời gian giao hàng.

Phương trình sẵn sàng báo giá.



Danh sách kiểm RFQ hoàn hảo [Chiến lược & thiết kế]

1. ☐

Định dạng thẻ và hành động người nhận cụ thể nào được dự kiến?
(Phẳng, gấp, gửi thư, chèn, trưng bày hay viết lên?)

2. ☐

Áp dụng kích thước thành phẩm, hướng, thứ tự tấm và
cách xử lý nếp gấp nào?

3. ☐

Mong muốn cảm giác vật liệu, lớp phủ, hoàn thiện hoặc vùng viết
nào?

4. ☐

Mã, nội dung pháp lý, địa chỉ và thông điệp chính phải
luôn đọc được ở đâu?

5. ☐

Sẽ cung cấp tệp artwork, tham chiếu màu và phê duyệt mẫu
nào?

Danh sách kiểm RFQ hoàn hảo (Dữ liệu & hậu cần)

6. ☐

Có yêu cầu tên biến đổi, số sê-ri, mã vạch hoặc mã QR không?

7. ☐

Có yêu cầu về gửi thư, quyền riêng tư, tuân thủ hoặc khả năng tiếp cận không?

8. ☐

Các biến thể phải được đếm, phân loại và đóng gói thế nào?

9. ☐


Có yêu cầu trình tự chèn hoặc đối soát tồn kho cụ thể không?

10. ☐

Cần thử nghiệm vật lý và quét nào trước khi phát hành?

Bản duyệt cuối.

Một yêu cầu in thẻ đáng tin cậy không để bất kỳ điều gì cho phỏng đoán. Yêu cầu này xác định đúng định dạng, cách người nhận sử dụng, cấu trúc artwork, hạn chế hoàn thiện, nhu cầu dữ liệu biến đổi và trình tự đóng gói.



Cam kết kỹ thuật và thương mại cuối cùng cần xem xét báo giá, artwork và vật liệu. Đảm bảo khóa mọi biến số trước khi in.