




Nhãn dán bề theo hình tùy chỉnh
Hướng dẫn thu mua

**Chẩn đoán danh mục thiết yếu và
thông số trước báo giá.**

Xác định danh mục Bế theo hình


Nhãn dán bế theo hình tùy chỉnh sử dụng một quy trình sản xuất rất chuyên biệt. Thay vì hình dạng hình học tiêu chuẩn, đặc điểm cốt lõi là đường cắt tùy chỉnh bám chính xác theo đường viền thiết kế của bạn.



Trước khi hoàn thiện bất kỳ thiết kế kỹ thuật số nào, hãy bắt đầu từ

thực tế sử dụng: sản phẩm sẽ được nhìn thấy,

cầm nắm và dán ở đâu, như thế nào?



Ma trận chẩn đoán danh mục

Xác minh quy trình sản xuất. So sánh các lựa chọn Nhãn dán tùy chỉnh liên kết trước khi chốt danh mục và yêu cầu báo giá.


	Bế theo hình	Nhãn cuộn	Chuyển hình	Tờ nhãn dán
Hình dạng tùy chỉnh độc lập	✓	✗	✗	✗
Dán bằng máy số lượng lớn	✗	✓	✗	✗
Decal tách rời (không nền)	✗	✗	✓	✗
Bộ sưu tập nhiều thiết kế trên một trang	✗	✗	✗	✓



Nếu mục đích sử dụng phù hợp hơn với dạng cuộn, chuyển hình hoặc tờ, hãy đổi danh mục trước khi xác định thông số.


Trung tâm cầu hình trước báo giá

Không thể lập báo giá dựa trên giả định. Bạn phải xác định đầy đủ hệ thống thông số này trước khi đưa vào sản xuất.




Căn chỉnh vật liệu với môi trường

Không chọn vật liệu tách rời bối cảnh. Định hướng vật liệu và hoàn thiện bề mặt phải được quyết định nghiêm ngặt theo môi trường sử dụng thực tế cuối cùng của nhân.



Xác định ranh giới vật lý và kỹ thuật số

Độ chính xác bắt đầu từ tệp kỹ thuật số. Kích thước vật lý mục tiêu và đường cắt kết cấu phải được phản ánh hoàn hảo trong tài liệu tham chiếu thiết kế.



Định cỡ

Xác nhận chính xác kích thước ngoài tối đa (rộng x cao).




Kết cấu
Bảo đảm tệp thiết kế hỗ trợ về mặt kết cấu cho đường biên bề tùy chỉnh.



Tràn lề
Tính đến dung sai gia công vượt ra ngoài đường cắt.

Tránh giả định sản xuất quá sớm

Không bao giờ giả định điều khoản sản xuất cố định trước khi chốt thông số.



Số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ), thời gian sản xuất, chứng nhận và điều khoản vận chuyển luôn biến động.

Các chi tiết vận hành này phụ thuộc hoàn toàn vào tổ hợp cuối cùng của thiết kế, định hướng vật liệu và số lượng mục tiêu. Không thể xác nhận trước.

Kiểm tra cuối trước báo giá

Xác nhận 7 dữ liệu này để tránh chậm trễ thông thường và chuyển thẳng sang định giá chính xác cùng đánh giá sản xuất.

- ☒ Đã xác định mục đích sử dụng thực tế
- ☐ Đã chốt danh mục (xác nhận bề theo hình so với cuộn/tờ)
- ☐ Đã thiết lập kích thước mục tiêu chính xác (W x H)
- ☐ Đã ghi định hướng vật liệu và hoàn thiện mong muốn
- ☐ Tập thiết kế/tài liệu tham chiếu bề đã sẵn sàng
- ☐ Đã đặt số lượng mục tiêu
- ☐ Đã xác định phương án đóng gói và nhu cầu giao hàng

> Khi hoàn tất, dự án của bạn đã sẵn sàng để chuyên gia đánh giá.