


Bộ phận nhãn dán tùy chỉnh I Zigpac

Phát sáng tùy chỉnh trong bóng tối

Hướng dẫn chiến lược về mua hàng và cấu hình



LỚP QUANG PHÁT SÁNG THEO CHỈ ĐỊNH
(KHÔNG PHÓNG XẠ)


LỚP ĐỠ ĐỂ TÁCH

Bắt đầu từ môi trường


Việc mua nhãn dán tùy chỉnh thành công bắt đầu bằng cách xác định chính xác bối cảnh vật lý của thành phẩm.

Trường hợp sử dụng thực tế

Sẽ được nhìn thấy ở đâu? Điều kiện ánh sáng, loại bề mặt



Sẽ được sử dụng thế nào? Ma sát, phơi nhiễm, phương pháp dán



(Ome,

Chức năng cốt lõi là gì? Xây dựng thương hiệu thẩm mỹ hay khả năng hiển thị chức năng

Xây dựng thương hiệu thẩm mỹ

khả năng hiển thị chức năng




Quy tắc chẩn đoán: xác nhận trường hợp sử dụng trước khi chốt vật liệu, cấu trúc hoặc thông số.

Ma trận xác thực danh mục

Chọn danh mục dựa trên quy trình
sản xuất chính và độ linh hoạt hình dạng cần thiết.

	☒ Nhãn dán phát sáng trong bóng tối tùy chỉnh	☒ Nhãn dán bề tùy chỉnh	☒ Nhãn cuộn tùy chỉnh	☒ Nhãn dán chuyển tùy chỉnh
Chính Trường hợp sử dụng	Khả năng hiển thị lân quang	Tạo hình tùy chỉnh và viền chính xác	Dán nhanh với số lượng lớn	Thiết kế liền mạch, không nền
Định dạng và cấu trúc	Từng chiếc / Tờ	Cắt riêng từng chiếc	Cuộn liên tục	Định dạng decal
Cốt lõi Điểm khác biệt	Phát ra ánh sáng đã hấp thụ	Tạo đường viền chính xác	Sẵn sàng dán bằng máy	Chỉ để lại hình in

Cấu tạo của tính phát quang





Lưu ý thiết kế: hình in tương tác vật lý với lớp phosphor.
Mật độ mực quyết định mức độ nhìn thấy ánh sáng.

Thông số hình in và kích thước

Kích thước mục tiêu Phải xác định kích thước chính xác. Kích thước quyết định diện tích có thể dùng cho hiệu ứng lân quang.

Tệp hình in Bắt buộc có tệp vector hoặc hình tham chiếu độ phân giải cao.

Hướng vật liệu Chọn cách vật liệu nền phù hợp với nhu cầu cấu trúc của thiết kế.




Cảnh báo: hiệu ứng phát sáng cần sử dụng khoảng âm có chiến lược trong tệp hình in để lớp nền phát sáng xuyên qua.


Các lựa chọn hoàn thiện bề mặt

Lớp cuối quyết định khả năng tương tác và độ bền.

Lựa chọn A: Hoàn thiện bóng · Độ chói cao, cảm giác trơn, tương phản màu sắc nét.




Lựa chọn B: Hoàn thiện mờ · Phản xạ ánh sáng khuếch tán, cảm giác mịn, tương phản dịu.



Việc cần làm: xác nhận lựa chọn hoàn thiện bề mặt trong lần xem xét thông số ban đầu.

Sản xuất


Quy mô biến đổi



Quy tắc vàng: đừng giả định MOQ, thời gian thực hiện hoặc chứng nhận là cố định. Các yếu tố sản xuất này biến động mạnh và thay đổi linh hoạt trực tiếp theo thông số tùy chỉnh của bạn.

Hậu cần số lượng và đóng gói

Lưu ý tác động: phương án đóng gói riêng cần cách xử lý hậu cần riêng, ảnh hưởng đến tính toán báo giá cuối cùng.




Phần 1: Số lượng mục tiêu Xác định chính xác số đơn vị cần thiết. Số lượng ảnh hưởng lớn đến quy trình sản xuất và hiệu quả kinh tế trên mỗi đơn vị.

Phần 2: Nhu cầu đóng gói Xác định cách giao thành phẩm (ví dụ: xếp rời số lượng lớn, bó bọc màng co hoặc túi bán lẻ riêng từng chiếc).


Kế hoạch sẵn sàng RFQ

Những gì cần chuẩn bị trước khi yêu cầu báo giá.



Chỉ khi xác định đủ 7 yếu tố này mới có thể tính chính xác MOQ, thời gian thực hiện và giá

Phản hồi nhanh



Giá tại xưởng

Bắt đầu xác định thông số

Khi hoàn tất kế hoạch, hãy liên hệ chuyên gia sản xuất của chúng tôi để xem xét cấu hình nhãn dán phát sáng trong bóng tối tùy chỉnh.

Trao đổi với chuyên gia

Trò chuyện qua WhatsApp/Telegram/Messenger

sales_support@zigpac.com