




Xác định linh kiện TPE tùy chỉnh

Khung chuẩn đoán để xác định thông số, đánh giá và thu mua biểu trưng cùng nhãn bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo.

Vượt ngoài khuôn mẫu thông thường Nhãn dán


Người mua thường phân loại nhầm TPE là đề-can nhạy áp tiêu chuẩn. Linh kiện TPE thực sự đòi hỏi một **một phương pháp thu mua khác, trong đó cấu tạo vật lý và phương án gắn được xác định trước khi báo giá.**

Quan niệm sai



ĐỀ-CAN THÔNG THƯỜNG: 2D, một lớp, chỉ dùng keo

Thực tế



Yếu tố khác biệt của vật liệu


TPE được chọn riêng vì cảm giác cầm giống cao su và độ linh hoạt đặc trưng, hoàn toàn khác với giấy, vinyl, PET, TPU, silicone, PVC và nhân dẹt.



Vật liệu
TPE



Thử nghiệm
đã xác minh




Đã phê duyệt
Thu mua

QUY TẮC KHÔNG GIẢ ĐỊNH


Chỉ riêng tên vật liệu TPE KHÔNG xác lập độ mềm, khả năng chịu thời tiết, độ phù hợp khi tiếp xúc da, khả năng tái chế hoặc tình trạng pháp lý. Hiệu năng phải được chứng minh, không được suy đoán.

Bốn phương án sản phẩm riêng biệt



Nhãn in linh hoạt

Biên dạng phẳng với
khả năng
tái tạo hình ảnh
cực kỳ chi tiết.




Biểu trưng mềm nổi

Hiệu ứng xúc giác
đa tầng
với địa hình
thay đổi.



Huy hiệu đúc

Đúc sẵn với lớp lượng
keo nhạy áp
chuyên dụng.




Linh kiện tích hợp

Dùng để may trực tiếp,
ép nhiệt hoặc
gắn cơ học.



LƯU Ý: Biểu trưng đúc nổi có các ràng buộc về thiết kế khác cơ bản so với đề can in phẳng.


Quyết định đầu tiên là cách gắn



CHỈ THỊ CHÍNH: Yêu cầu nhà cung cấp đề xuất cách gắn dựa trên nền và quy trình thực tế, thay vì chỉ lựa chọn theo hình thức.


Xác định động lực học kết cấu

Làm rõ hành vi vật lý mà biểu trưng phải duy trì trên thành phẩm, dù là quần áo, giày dép, túi, đồ thể thao, bao bì hoặc thiết bị.



Xác định nguy cơ phơi nhiễm

Các yêu cầu quan trọng về bề mặt, vật liệu, hiệu năng hoặc tuân thủ đòi hỏi đánh giá nghiêm ngặt đối với mẫu và thử nghiệm. Xác định sản phẩm có gặp:



Cấu trúc bản vẽ và thông số

Chỉ cung cấp tệp logo vector.
Xác định kích thước,
hình dạng và cách xử lý
góc.


Phân tách rõ các chi tiết kích thước
nổi và lõm.

Xác định tham chiếu màu
chính xác và mọi vùng
không màu/trong suốt
.

Kiểm tra độ nét của mép
và ranh giới vùng màu.


Phân biệt họa tiết thuần túy
trang trí với thông tin
chức năng.

Đánh dấu cỡ chữ tối
thiểu
phải duy trì
hoàn toàn dễ đọc.



Cung cấp bối cảnh vận hành của nền

Khi chỉ định phiên bản có lớp keo ở mặt sau, hãy cung cấp chính xác vật liệu nền và quy trình gắn. Dùng dữ liệu này làm bối cảnh vận hành, không phải tuyên bố hiệu suất được suy đoán.



ĐIỂM DỮ LIỆU BẮT BUỘC (THÔNG SỐ THÔNG ĐƠN CÁCH)

- [>] Vấn đề năng lượng bề mặt
- [>] Lớp phủ có sẵn
- [>] Kết cấu và độ cong bề mặt
- [>] Phương pháp vệ sinh trước khi dán
- [>] Phạm vi nhiệt độ thi công

Tuân thủ cho quần áo và thiết bị đeo

Tính nhất quán hình ảnh giữa nhiều phương án vật liệu cần mẫu so sánh được hoặc bản duyệt sản xuất. Với mọi sản phẩm dùng cho quần áo hoặc tiếp xúc da, hãy chủ động nêu:




Điều kiện giặt và chăm sóc chính xác.

Tiêu chuẩn cụ thể về độ phù hợp khi tiếp xúc da.

Mọi yêu cầu tuân thủ hoặc về chất hạn chế để nhà cung cấp đánh giá.

Hậu cần, đóng gói và bảo vệ

Xác định nghiêm ngặt số lượng theo thiết kế, phối màu và kích thước. Đảm bảo ký hiệu biến đổi có quy trình kiểm tra và đối soát xác định.



Danh sách kiểm tra hậu cần

- ✓ Các loại hàng có được đóng gói nghiêm ngặt theo SKU?
- ✓ Có cần bộ trái/phải hoặc bộ đồng cặp?
- ✓ Các chi tiết được cấp thủ công hay tự động vào dây chuyền sản xuất?
- ✓ Có bao bì chuyên dụng để bảo vệ bề mặt nổi khỏi bị nén và in chuyển khi vận chuyển?


Bảng RFQ TPE 10 điểm

Kiến trúc 1. Nhấn phẳng, biểu trưng nổi, huy hiệu đúc hay kết cấu khác? 4. Kỳ vọng về xúc giác, biên dạng độ dày, mép và lớp hoàn thiện bề mặt?	Kỹ thuật 2. Nền tiếp nhận và phương pháp gắn chính xác? 3. Dung sai uốn, co giãn, giặt, mài mòn hoặc phơi nhiễm?
Xây dựng thương hiệu 5. Chi tiết bản vẽ thiết yếu cho khả năng đọc? 6. Tham chiếu màu, phê duyệt và mẫu vật lý cần thiết?	Hậu cần và quy tắc 7. Yêu cầu về tiếp xúc da, hóa chất, tái chế, hoặc tuân thủ? 8. Thiết kế, kích thước, màu sắc và bộ đồng cặp cần thiết? 9. Phương pháp đóng gói để xử lý thủ công/trên dây chuyền sản xuất? 10. Thử nghiệm và điều khoản thương mại cần phê duyệt trước?

Tiên đề thu mua

Một RFQ có trách nhiệm đòi hỏi xác định kết cấu, cách gắn, nền và mục đích sử dụng môi trường sử dụng, độ nổi của bản vẽ và nhu cầu thử nghiệm.

các cam kết đòi hỏi báo giá chính thức cùng đánh giá bản vẽ và vật liệu.



RÀNG BUỘC NGHIÊM NGẶT: Không tuyên bố hiệu năng keo, kết quả giặt, mức độ linh hoạt, cấp vật liệu hoặc lợi ích môi trường khi không có bằng chứng. Tránh mọi tuyên bố chưa xác minh về tồn kho, giá, số lượng, thời gian giao hàng, chứng nhận hoặc bảo đảm.

