



# Nhãn dán Eggshell tùy chỉnh: Bản thiết kế thông số

[Hướng dẫn mua hàng và chuẩn bị RFQ của Zigpac.]





### Danh mục

**Đối chiếu**  
**Xác minh Eggshell là**  
định dạng đúng so với  
các loại nhãn dán liền kề.



### Phân tích thông số

Xác định 7 biến số  
kỹ thuật cần thiết cho  
sản xuất.



### Báo giá

**Chuẩn bị**  
**Tổng hợp các ràng**  
**buộc**  
**thành RFQ chính xác.**


**KHÔNG GIẢ ĐỊNH MOQ, THỜI GIAN SẢN XUẤT HOẶC CHỨNG NHẬN CỐ ĐỊNH  
TRƯỚC KHI HOÀN TẤT TRÌNH TỰ NÀY.**

### Nhãn dán Eggshell tùy chỉnh




**Phù hợp nhất:**  
Dự án yêu cầu rõ  
ràng  
ứng dụng đòi hỏi  
siêu dễ phá hủy,  
chống can thiệp  
ứng dụng.

### Nhãn dán bế tùy chỉnh



**Chọn hướng khác nếu:**  
Dự án yêu cầu  
hình dạng cụ thể,  
độ bền vinyl  
tiêu chuẩn hoặc mục đích  
quảng bá tiêu chuẩn.

### Nhãn cuộn tùy chỉnh



**Chọn hướng khác nếu:**  
Dự án yêu cầu  
thi công bằng máy,  
bóc nhanh với  
số lượng lớn hoặc cấu  
trúc  
lỗi cuộn cụ thể.


### Nhãn chuyển hình tùy chỉnh



**Chọn hướng khác nếu:**  
Dự án yêu cầu  
chữ hoặc thiết kế  
cắt rời không có  
lớp nền phía sau.


**So sánh mục đích, vật liệu, cấu trúc, phương pháp in, hoàn thiện,  
phương án đóng gói và độ nhạy ngân sách trước khi chốt danh mục.**

# Cấu thành báo giá Zigpac




Thông số đầy đủ  
ngăn chậm trễ sản xuất.  
Mỗi thông số đều thay đổi căn bản  
quy trình sản xuất.

## Môi trường ma sát cao/ngoài trời



## Môi trường kiểm soát/an ninh



Sản phẩm sẽ được nhìn thấy và cầm nắm ở đâu? Bề mặt dán quyết định loại keo cụ thể và độ toàn vẹn cấu trúc cần thiết

# Thiết kế kích thước



Kích thước mục tiêu


Xác định chính xác giới hạn Rộngx Cao. Tỷ lệ quyết định hiệu quả bố cục và lãng phí vật liệu.



Tham chiếu thiết kế

**Cần tệp vector để cắt chính xác. Đồ họa phải phù hợp với tính chất siêu mỏng, giòn của đế Eggshell mà không lem màu.**

# Thành phần cấu trúc




Hoàn thiện ưu tiên  
Quyết định độ chói, khả  
năng  
chống trầy và độ rục rở  
của bản in.

Định hướng vật liệu  
Lớp lõi siêu dễ phá hủy.  
Cần hiệu chuẩn  
chính xác.


Keo & lớp để tách  
Được pha chế để bám dính  
vĩnh viễn trên các kết cấu  
bề mặt cụ thể.

# Mở rộng sản lượng và hậu cần



## Nhu cầu đóng gói

Nêu rõ hình thức khi giao hàng.  
Các lựa chọn quyết định thời gian xử lý: Miếng cắt rời vs. chồng bó vs. bao bì trưng bày tùy chỉnh.



**Các chi tiết này hoàn toàn phụ thuộc vào thông số cuối cùng.  
Không thể xác nhận trước khi duyệt thiết kế và số lượng.**

Phương án sản phẩm:

**[Nhấn dán Eggshell tùy chỉnh]**

**Môi trường:[Trong nhà/Ngoài trời/Loại bề mặt]**

**Kích thước:[kích thước R x C]**

**Vật liệu/Hoàn thiện:[Định hướng] +**

**Số lượng:[Sản lượng mục tiêu]**

**Đóng gói:  
[Rời/Bộ tùy chỉnh]  
Thiết kế kèm**

**Trạng thái:[Sẵn sàng gửi yêu cầu báo giá]**

**Tổng hợp công thức này. Nhận giá tại xưởng và phản hồi nhanh trong 1 giờ từ đội ngũ chuyên gia Zigpac.**