


NHÃN DÁN EPOXY TÙY CHỈNH

HƯỚNG DẪN THÔNG SỐ MUA HÀNG



Danh mục: Nhãn dán tùy chỉnh

Nhà phát hành: Zigpac


Phiên bản: V1

Biên dạng epoxy: độ dày và độ bền

Cấu tạo cạnh



Nhãn dán tùy chỉnh tiêu chuẩn




Đánh cho phân cứng, thương hiệu cao cấp và môi trường sử dụng cường độ cao, nơi nhãn dán thông thường không đáp ứng đủ.

Chẩn đoán danh mục: xác định quy trình phù hợp

	Epoxy tùy chỉnh Nhãn dán	Nhãn dán bế tùy chỉnh	Nhãn cuộn tùy chỉnh	Nhãn dán chuyển tùy chỉnh
Biên dạng trực quan	Vòm 3D	Hình dạng tùy chỉnh phẳng	Dạng phẳng liên tục	Decal cắt rời
Ứng dụng phù hợp nhất	Huy hiệu cao cấp, chịu mài mòn cao	Quà tặng, nhận diện thương hiệu riêng	Dán bằng máy, đóng gói số lượng lớn	đồ họa cửa sổ, logo chính xác
Quy trình sản xuất	Đổ nhựa trên tấm	Cắt chính xác từng chiếc	Dạng cuộn	Băng keo che đã dán

Nếu vật liệu, hình dạng hoặc quy trình phù hợp hơn với dạng phẳng hay dán máy tốc độ cao, hãy chuyển sang danh mục gần nhất trước khi chốt thông số.

Phân tích cấu phần



o Hoàn thiện bề mặt

Cấu trúc vòm epoxy. (Lựa chọn: quyết định độ dày cuối cùng và cảm giác khi chạm).

o Thiết kế và mực in

Tệp hình ảnh. (Yêu cầu: định dạng vector chính xác và màu sắc mực tiêu).

o Định hướng vật liệu

Vật liệu nền và keo dán. (Lựa chọn: hoàn toàn phụ thuộc vào nơi sản phẩm được sử dụng và trưng bày).

Thông số của tất cả các lớp ảnh hưởng trực tiếp

Mọi đơn hàng tùy chỉnh đều phải chốt thông số của cả ba lớp. Thay đổi vật liệu nền sẽ ảnh hưởng đến loại keo cần dùng và quy trình sản xuất cuối cùng.

Xác định thông số sản xuất



Kích thước và cấu trúc

Xác nhận kích thước ngoài và hình dạng cấu trúc chính xác.
Diện tích thực tế quyết định lượng epoxy cần dùng.



Định hướng vật liệu

Xác định vật liệu nền. Vật liệu phải phù hợp với môi trường thực tế nơi nhãn dán được sử dụng.



Số lượng mục tiêu: hỗ trợ lô siêu nhỏ (từ 1 sản phẩm), nhưng cần xác định sản lượng mục tiêu để điều chỉnh công suất nhà máy và tính giá.



Yêu cầu đóng gói: nêu rõ cách bó hoặc đóng gói thành phẩm khi giao hàng. Không mặc định bao bì tiêu chuẩn phù hợp với

dây chuyền hoàn tất đơn hàng của bạn.

Cảnh báo về giả định: các ràng buộc biến đổi



Không giả định các chỉ số này trước khi duyệt thông số cuối cùng.

Danh sách gửi RFQ: chuẩn bị 7 dữ liệu này trước khi yêu cầu báo giá để nhận phản hồi chính xác trong 1 giờ.



1. Mục đích sử dụng: sản phẩm sẽ được nhìn thấy và sử dụng ở đâu?



2. Kích thước mục tiêu: kích thước và hình dạng cấu trúc chính xác.



3. Thiết kế: tệp cuối cùng hoặc tài liệu tham khảo chất lượng cao.



4. Định hướng vật liệu: yêu cầu về vật liệu nền.



5. Hoàn thiện ưu tiên: yêu cầu về cảm giác bề mặt.



6. Số lượng mục tiêu: sản lượng ước tính cần thiết.



7. Yêu cầu đóng gói: hình thức trình bày và bó gói khi giao hàng.

Kết nối trực tiếp nhà sản xuất

1 GIỜ

Tiêu chuẩn
phản hồi nhanh

1 SP


MOQ siêu thấp
từ 1 sản phẩm

100%

Đảm bảo giá tại
nhà máy



Trò chuyện trực tiếp: phản
hồi nhanh trên Zigpac.com



WhatsApp/Telegram:
kênh nhắn tin trực tiếp



Email: gửi danh sách RFQ đến
sales_support@zigpac.com