


Nỉ tùy chỉnh

Nhãn dán: Cẩm nang cho người mua

Hướng dẫn lựa chọn thông số, vật liệu
và chuẩn bị báo giá cho các ứng dụng
nỉ thiết kế riêng.



Xây dựng thông số tùy chỉnh


Cẩm nang này giúp bạn lựa chọn các phương án thực tế trước khi hoàn thiện thiết kế và thông số. Đừng phỏng đoán; hãy xác định thông số chính xác.

01

[XÁC THỰC]

Danh mục


Đảm bảo nỉ là vật liệu tối ưu cho mục đích sử dụng.



02

[XÁC ĐỊNH]

Thông số
Chốt kết cấu, hoàn thiện,
kích thước
và tệp thiết kế.




03

[CHUẨN BỊ]

Báo giá
Nêu rõ mục tiêu số lượng
chính xác
và phương án đóng gói.



Mục tiêu số lượng:
500,1000,2500 đơn vị



Phương án đóng gói:
Đóng pallet,
vận tải biển



Báo giá cuối & BOM
(Danh mục vật liệu)

Nỉ có phải lựa chọn phù hợp?

ĐỊNH DẠNG	TRỌNG TÂM CHÍNH	TÌNH HUỐNG PHÙ HỢP NHẤT
Nỉ tùy chỉnh	Cảm giác chạm độc đáo	Khi cảm giác chạm của vật liệu là ưu tiên không thể thỏa hiệp. 
Bế tùy chỉnh	Vật liệu cụ thể hoặc đường cắt phức tạp	Khi nhu cầu chính là hình dạng kết cấu tùy chỉnh.
Nhăn cuộn tùy chỉnh	Quy trình sản xuất dạng cuộn	Cho ứng dụng tự động với số lượng lớn.
Chuyển hình tùy chỉnh	Quy trình sản xuất chuyển hình	Để dán decal chính xác, không có nền.


ĐIỂM CHUYỂN ĐỔI: Chọn nỉ riêng vì đặc tính xúc giác. Với ứng dụng tự động, hãy chuyển sang nhăn cuộn. Với đường cắt phức tạp, hãy chuyển sang bế.

Xác định kết cấu bề mặt và hoàn thiện



[ĐỊNH HƯỚNG VẬT LIỆU]


Nỉ mang lại cảm giác chạm độc đáo. Hãy xác nhận yêu cầu vật liệu chính xác dựa trên mục đích sử dụng thực tế và nơi sản phẩm sẽ được trực tiếp cầm nắm hoặc nhìn thấy.



[HOÀN THIỆN BỀ MẶT]

Cân nhắc cách lớp ngoài cùng tương tác với môi trường. Xác định xem mục đích sử dụng cụ thể có cần lớp phủ bảo vệ hoặc thẩm mỹ riêng biệt trên nỉ nền hay không.

Độ chính xác của kích thước và thiết kế
Chất lượng sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào
tính toàn vẹn của tệp
và việc định kích thước chính xác.



[KÍCH THƯỚC MỤC TIÊU]

Xác nhận chính xác mục tiêu
kích thước vật lý (rộng x
cao).

[TỆP THIẾT KẾ]


Chuẩn bị tệp thiết kế kỹ thuật
số
độ phân giải cao hoặc ý tưởng
tham chiếu rõ ràng.

[THÍCHỨNGKẾTCẤU]


Đảm bảo bố cục thiết kế
phù hợp với đặc tính dạng sợi,
có kết cấu của vật liệu
nỉ.

Cơ chế mở rộng và giao hàng

Cách nhãn dán được giao đến cũng quan trọng như cách chúng được sản xuất.



[SẢN LƯỢNG]



[TRIỂN KHAI]

[MỤC TIÊU SỐ LƯỢNG]

Ước tính nhu cầu sản lượng cụ thể. Mục tiêu này trực tiếp quyết định phương pháp sản xuất tối ưu trên dây chuyền nhà máy.

[PHƯƠNG ÁN ĐÓNG GÓI]

Xác định cách phân phối nhãn dán.
Xác định nhu cầu đóng gói (ví dụ: xếp chồng số lượng lớn, đóng túi riêng) dựa hoàn toàn vào cách người dùng cuối sẽ sử dụng.

Tránh phỏng đoán thông số



Mỗi dự án nỉ tùy chỉnh đều có kết cấu riêng biệt. Các biến số như MOQ (số lượng đặt hàng tối thiểu), thời gian hoàn thành, chứng nhận cụ thể và điều khoản vận chuyển đều hoàn toàn linh hoạt.


NGUYÊN TẮC VÀNG: Không giả định điều khoản cố định trước khi đánh giá thông số cuối cùng. Mọi tiến độ, MOQ và yêu cầu đều phụ thuộc hoàn toàn vào lần đánh giá cuối cùng đối với thiết kế và số lượng đã chọn.

Sẵn sàng nhận báo giá? Danh sách kiểm tra cuối

Tổng hợp các thông số chính xác này để đảm bảo phản hồi nhanh chóng, chính xác trong lần đánh giá thông số cuối cùng.


[MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG]

Sản phẩm được nhìn thấy và cầm nắm ở đâu?



[KÍCH THƯỚC MỤC TIÊU]

Kích thước vật lý chính xác (X nhân Y).




[VẬT LIỆU & HOÀN THIỆN]

Định hướng vật liệu và ưu tiên lớp phủ cụ thể.



[THIẾT KẾ]

Tệp độ phân giải cao hoặc tham chiếu rõ ràng đã sẵn sàng.



[MỤC TIÊU SỐ LƯỢNG]

Sản lượng ước tính cần thiết.



[NHU CẦU ĐÓNG GÓI]

Hình thức giao hàng cho người dùng cuối.

