




Hướng dẫn thông số nhãn kim loại tùy chỉnh

Các điểm kiểm tra thiết yếu, so sánh danh mục và chuẩn bị RFQ cho nhãn bao bì kim loại tùy chỉnh.

Bước 1: Xác nhận danh mục phù hợp

Đánh giá mục đích sử dụng chính, vật liệu và nhu cầu kết cấu trước khi chốt danh mục.



**NHÃN
KIM LOẠI
TÙY CHỈNH**

Phù hợp nhất khi dự án đặc biệt yêu cầu vật liệu kim loại và ứng dụng kết cấu cao cấp.



**NHÃN DÁN
BỂ KHUÔN
TÙY CHỈNH**


Phù hợp hơn khi hình dạng tùy chỉnh và quy trình sản xuất nhãn dán tiêu chuẩn là ưu tiên.



**(0)
IN
TÙY CHỈNH**

**NHÃN
DANG
CÙN
TÙY CHỈNH**

Phù hợp hơn khi nhu cầu chính là sản lượng lớn, dán tự động hoặc cuộn chuyên biệt trong quy trình sản xuất.




**NHÃN DÁN
CHUYỂN
TÙY CHỈNH**

Phù hợp hơn để dán liền mạch, không nên trên bề mặt nhẵn.

Bước 2: Xác định thông số cốt lõi

Bắt đầu từ mục đích sử dụng thực tế và môi trường thao tác, sau đó xác nhận 7 biến số này trước khi yêu cầu báo giá.



Những gì cần chuẩn bị trước khi gửi yêu cầu.

Technical drawing of a rectangular PCB layout. The overall dimensions are 50.0mm by 50.0mm. The layout includes a central area with a width of 25.0mm and a height of 25.0mm. The outer border has a thickness of 3.0mm. The inner border has a thickness of 1.0mm. The corners are rounded with a radius of R5.0. The layout is labeled with dimensions and a note: "LỚP THIẾT KẾ VECTOR ĐƯỜNG BỀ VÙNG TRẦN LỀ VÙNG AN TOÀN".




Phương pháp in và hoàn thiện bề mặt phải hoàn toàn phù hợp với thiết kế để tránh rủi ro và chậm trễ sản xuất.



Bước 3: Điều hướng quy trình báo giá

Điều khoản sản xuất hoàn toàn phụ thuộc vào thông số cuối cùng.
Không giả định điều khoản cố định trước khi trao đổi.



***Tuyên bố miễn trừ: Chỉ có thể xác nhận MoQ, thời gian sản xuất và chứng nhận sau khi xem xét thiết kế và số lượng.**

Danh sách kiểm tra trước báo giá cho người mua



Đã xác nhận kim loại phù hợp hơn nhãn dán bế khuôn, dạng cuộn hoặc chuyển.



Đã xác định môi trường thao tác và mục đích sử dụng cốt lõi.



Đã chuẩn bị tài liệu thiết kế và kích thước mục tiêu.



Đã chọn định hướng vật liệu và hoàn thiện bề mặt.



Đã xác lập số lượng mục tiêu và nhu cầu đóng gói.



Sẵn sàng để nhà cung cấp xem xét và xác nhận MoQ, giá và thời gian sản xuất.