

Nhãn dán cào đặt riêng

Cầm nang người mua toàn diện &
Danh sách kiểm tra thông số




Xác nhận đúng nhóm sản phẩm

Nhãn cào đặt riêng	Bể hình đặt riêng	Nhãn cuộn đặt riêng	Nhãn chuyển đặt riêng
Phù hợp nhất: Nội dung hé lộ tương tác, khuyến mãi và bao bì trò chơi hóa. Đặc điểm chính: Che phủ bề mặt.	Phù hợp nhất: Sản phẩm phát riêng lẻ và yêu cầu cụ thể về hình dạng phức tạp. Đặc điểm chính: Đường viền đặt riêng.	Phù hợp nhất: Gia công số lượng lớn và dán tự động bằng máy. Đặc điểm chính: Giao dạng cấp liệu liên tục.	Phù hợp nhất: Chữ và hình độc lập không có lớp nền. Đặc điểm chính: Tích hợp liền mạch với bề mặt.

Nếu dự án cần che phủ bề mặt tương tác, hãy chọn nhãn cào.
Nếu không, hãy xem các nhóm liên quan.


6 điểm kiểm tra để có báo giá hoàn hảo



Hoàn tất cả sáu điểm thông số để kết nối ý tưởng sáng tạo với thực tế sản xuất.


01 Ứng dụng / 02 Định hướng vật liệu

01 Ứng dụng




Xác định môi trường sử dụng chính.
Sản phẩm sẽ được xử lý tại điểm bán lẻ,
gửi trực tiếp hay dán lên
bao bì sản phẩm? Yếu tố môi trường
quyết định giới hạn kết cấu.

02 Vật liệu & hoàn thiện



03 Kích thước mục tiêu / 04 Chuẩn bị thiết kế


03 Kích thước mục tiêu



Xác lập kích thước chính xác (Rộng x Cao).

Kích thước đặt riêng ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả thi kết cấu, hiệu suất vật liệu và phương pháp sản xuất.


04 Chuẩn bị thiết kế



Các tệp thiết kế phải được tách riêng nghiêm ngặt.
Phân định rõ hình ảnh nền được in với vùng phủ cào bằng các lớp kết cấu độc lập trong phần mềm thiết kế.

05 Quy mô số lượng / 06 Phương án đóng gói


05 Số lượng mục tiêu



Xác định tổng số đơn vị cần thiết.

Số lượng quyết định phương pháp in tối ưu (kỹ thuật số hoặc offset) và các tùy chọn kết cấu hiện có.

06 Nhu cầu đóng gói



Chỉ định hình thức giao hàng cần thiết theo dây chuyền lắp ráp hoặc phân phối của bạn:

- Tờ nguyên
- Miếng bẻ riêng
- Đóng bộ theo lô cụ thể

Giới hạn sản xuất: Ẩn số trước báo giá

**Bắt buộc hoàn thiện thông số trước khi chốt điều kiện sản xuất.
Không mặc định các thông số sau là cố định:**



Số lượng đặt hàng tối thiểu (MoQ). Thay đổi linh hoạt theo kích thước cuộn và hiệu suất vật liệu.



Thời gian hoàn thành. Phụ thuộc nhiều vào công suất hiện tại của nhà máy và khả năng cung ứng vật liệu cụ thể.



Chứng nhận.
Phải được kiểm tra nghiêm ngặt theo vật liệu cuối cùng cụ thể đã chọn.



Điều khoản vận chuyển & giá.
Hoàn toàn do số lượng cuối quyết định, packing

Sẵn sàng nhận báo giá sản xuất

Danh sách kiểm tra thông số

- ☒ 01. Đã xác định ứng dụng
- ☒ 02. Đã đặt hướng vật liệu
- ☒ 03. Đã xác nhận kích thước chính xác
- ☒ 04. Thiết kế phân lớp đã sẵn sàng
- ☒ 05. Đã đặt số lượng mục tiêu
- ☒ 06. Đã chọn phương án đóng gói

Bước tiếp theo

Gửi 6 dữ liệu cụ thể này cho đại diện Zigpac của bạn.

Bảng thông số đã xác nhận này giúp bạn nhận báo giá sản xuất chính xác, đáng tin cậy và chốt MoQ cùng thời gian hoàn thành cụ thể.



V1 A