


Nhãn dán chuyển hình: Kế hoạch cho người mua

Hướng dẫn về thông số trước báo giá và danh mục cho thu mua B2B.




ZIGPAC-CTS-01

DANH MỤC: NHÃN DÁN TÙY CHỈNH

ĐỊNH HƯỚNG DANH MỤC:

ĐỊNH NGHĨA NHÃN CHUYỂN HÌNH



MA TRẬN DANH MỤC LIÊN KỀ: XÁC THỰC HƯỚNG CHỌN DANH MỤC



NHÃN DÁN CHUYỂN HÌNH Tốt nhất khi dự án yêu cầu dán chính xác,

các hình ảnh rời không có nền.



NHÃN DÁN BẾ RỜI Lựa chọn thay thế khi thiết kế cần hình dạng tùy chỉnh có để đầy đủ, rõ ràng hoặc vật liệu nền cụ thể.



NHÃN CUỘN Lựa chọn thay thế cho sản xuất số lượng lớn, dán bằng máy

hoặc dán thủ công nhanh.



TỜ NHÃN DÁN Lựa chọn thay thế khi cung cấp nhiều


thiết kế hỗ trợ trong một bộ sưu tập duy nhất cho người tiêu dùng.

ACTION PROMPT: If the material, structure, or use case aligns better with an adjacent option, pivot your RFQ category now.

BẢNG THÔNG SỐ 6 ĐIỂM



1. Trường hợp sử dụng thực tế
Xác định chính xác môi trường
nơi nhãn dán được thao tác và
nhìn thấy.



2. Kích thước và kết cấu Xác
nhận kích thước vật lý chính
xác và bố cục kết cấu của các
thành phần thiết kế.



3. Định hướng vật liệu Xác
định yêu cầu chất nền cơ bản
cho ứng dụng cụ thể của bạn.



4. Hoàn thiện bề mặt Chọn
cách xử lý bên ngoài (ví dụ:
mờ, bóng, tạo cảm giác chạm)
cần cho trình bày cuối cùng.



5. Số lượng mục tiêu Xác
định sản lượng ban đầu và
kỳ vọng mở rộng trong
tương lai.



6. Nhu cầu đóng gói Thiết lập lộ
trình và yêu cầu trình bày cuối
cùng cho các đơn vị giao nhận.

Oo

QUẢN LÝ RỦI RO SẢN XUẤT: CÁC BIẾN SỐ LINH HOẠT




NHỮNG GÌ BẠN CHỐT



Thông số 6 điểm (Trường hợp sử dụng, Kích thước, Vật liệu, Hoàn thiện, Số lượng, Đóng gói)



Tệp hình in cuối cùng



NHỮNG GÌ ZIGPAC TÍNH TOÁN Không giả định các điều khoản cố định trước khi rà soát thông số. Các biến số phụ thuộc gồm:

MOQ (Số lượng đặt hàng tối thiểu): Điều chỉnh theo độ phức tạp của vật liệu.

Thời gian giao: Được quyết định bởi yêu cầu hoàn thiện và số lượng.

Chứng nhận: Được xác thực theo vật liệu kết cấu cụ thể.

Giá cuối cùng: Được tính sau khi rà soát hình in.

DANH SÁCH KIỂM TRA TRƯỚC KHI GỬI RFQ



Trường hợp sử dụng và môi trường
dán được xác định rõ ràng.



Danh mục đã được đối chiếu với các lựa chọn
bể rời, cuộn hoặc tờ.



Đã đo kích thước mục tiêu và bố cục kết cấu.




Đã ghi nhận định hướng vật liệu và ưu
tiên hoàn thiện.



Đã xác định số lượng mục tiêu và nhu cầu
đóng gói chuyên biệt.



Tệp hình in sản xuất hoặc tài liệu tham
chiếu chính xác đã sẵn sàng gửi.



TRANG THẠCH SẢN SÀNG NHẬN BẢO GIẢ

Tiến hành rà soát thông số cuối
cùng. Liên hệ chuyên gia ZIGPAC
qua công thông tin, WhatsApp hoặc
gửi RFQ tiêu chuẩn.