





Nhãn dán tường tùy chỉnh: cảm nang người mua. Chẩn đoán danh mục, chuẩn bị thông số và yêu cầu RFQ.

Bắt đầu với không gian.


Mọi quyết định về thông số đều bắt đầu từ tình huống sử dụng thực tế.

Xác định môi trường

và cách xử lý sản phẩm trước khi xác định sản phẩm.



[1]XÁC ĐỊNH MÔI TRƯỜNG



[2] XÁC ĐỊNH CÁCH TƯƠNG TÁC



[3]CHỐT THÔNG SỐ

Xác thực lộ trình danh mục

TRỌNG TÂM HIỆN TẠI

Nhãn dán tường

Phù hợp nhất cho ứng dụng không gian khổ lớn, chuyên biệt ứng dụng.

Nhãn bế theo hình

Phù hợp nhất cho hình dạng hoặc vật liệu cụ thể, cung cấp dưới dạng từng miếng riêng.

Nhãn cuộn

Phù hợp nhất cho số lượng lớn và nhanh sản xuất ứng dụng.

Nhãn chuyển hình

Phù hợp nhất cho ứng dụng decal chính xác, không nền.

So sánh mục đích sử dụng, vật liệu, cấu trúc, phương pháp in và cách dán trước khi chốt danh mục.


Xác định các thông số vật lý thông số

HOÀN THIỆN BỀ MẶT

Ưu tiên về hình thức và cảm giác bề mặt là gì (ví dụ: mờ, bóng)?

2.VẬT LIỆU NỀN/KEO DÁN

Ưu tiên về hình thức và cảm giác bề mặt là gì (ví dụ: mờ, bóng)?




ĐỊNH HƯỚNG VẬT LIỆU

Vật liệu nền cần đáp ứng yêu cầu gì dựa trên kết cấu tường và môi trường cụ thể?

3.CẤU TRÚC&KÍCH THƯỚC


Kích thước mục tiêu chính xác và yêu cầu cắt cấu trúc là gì?

Thông tin vận hành: ngoài sản phẩm



TỆP & THAM CHIẾU

Chuẩn bị tệp thiết kế chính xác hoặc hình ảnh tham chiếu có độ chính xác cao. Không thể đánh giá khả năng sản xuất nếu thiếu thông tin này.



MỤC TIÊU & NHU CẦU

Xác định chính xác số lượng mục tiêu và nêu rõ mọi yêu cầu đóng gói đặc biệt để tiếp nhận và xử lý.

Quản lý các giả định sản xuất

THÔNG TIN TỪ NGƯỜI MUA

{ Mục đích sử dụng, kích thước, định hướng vật liệu, hoàn thiện, thiết kế, số lượng, đóng gói 3

I/PHẠM VI RFQ/



XÁC NHẬN TỪ NHÀ CUNG CẤP

ZIGPAC xác nhận — không tự suy đoán

[MoQ cố định, thời gian giao hàng nghiêm ngặt, trạng thái chứng nhận, điều khoản vận chuyển]

Quy tắc: Chi tiết sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào thông số cuối cùng. Chỉ có thể xác nhận sau khi xem xét thiết kế và số lượng.

Danh sách kiểm tra RFQ trước khi gửi

- ☐ 01: Đã xác định mục đích sử dụng thực tế.
- ☐ 02: Đã xác nhận kích thước mục tiêu.
- ☐ 03: Đã chọn định hướng vật liệu.
- ☐ 04: Đã chọn kiểu hoàn thiện bề mặt ưu tiên.
- ☐ 05: Đã chuẩn bị tệp thiết kế hoặc tài liệu tham chiếu.
- ☐ 06: Đã ước tính số lượng mục tiêu.
- ☐ 07: Đã nêu rõ phương án đóng gói.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

* MoQ siêu thấp (từ 1 chiếc) và giá xuất xưởng được xác nhận sau khi xem xét thông số.