


Chuyển các ý tưởng 3D thành sản phẩm nhựa resin tùy chỉnh thực tế



Tiêu đề Kiến trúc

Hướng dẫn thông số kỹ thuật
dành cho người mua, quản lý thu mua
và chuyên viên hoạch định hàng hóa thương hiệu.

Xác định Chất liệu

Nhựa Resin Tùy chỉnh (Trọng tâm)




Thân đúc/tạo khuôn 3D, phù điêu điêu khắc, chi tiết sơn, bề mặt có kết cấu xúc giác.

Epoxy Trong suốt




Nền đồ họa phẳng được phủ lớp trong suốt dạng vòm. (Không phải thân kết cấu).

Kim loại & Gỗ



Cứng, thường bị giới hạn ở biên dạng 2D hoặc các kỹ thuật khắc riêng biệt.

Cao su




Các lớp đồ linh hoạt, phẳng không có mô hình hóa 3D chân thực.



Sức hấp dẫn của nhựa resin tùy chỉnh nằm ở khả năng tạo hình ba chiều thực sự và sơn chi tiết. Người mua nên mô tả kết quả hình ảnh mong muốn mà không mặc định một công thức hóa học nhựa resin cụ thể.



Xác định Hình dạng Ba chiều



Bảng
Phù điều Thấp

Vật thể
Thu nhỏ

Cảnh
Phân lớp

Hình dạng
Nhân vật

Địa danh
Chân thực

Ưu tiên Quan sát


- ☐ Hiệu ứng cổ điển so với Bóng so với Mờ
- ☐ Độ sâu và kết cấu bề mặt
- ☐ Các biến thể màu được sơn

Lưu ý: Xác định xem các phần chèn ảnh chụp có cần thiết cùng các yếu tố điêu khắc hay không.

Cấu trúc Bên trong của Nhựa Resin Tùy chỉnh

Thân Đúc:Lõi
kết cấu đúc tạo nên
hình dạng chính.

Ấn tượng Độ sâu Phù điêu:
Sự thay đổi về chiều cao
từ điểm nền
thấp nhất đến
chi tiết nhô ra
cao nhất.




3 Kết cấu Bề mặt & Sơn:
Lớp hoàn thiện bên ngoài
được phủ lên
khuôn đã đóng rắn.


4 Mặt sau
Vị trí:Điểm gắn
được nhúng hoặc gắn
trên bề mặt,
cùng với mọi văn bản,
thương hiệu,hoặc nhãn
cảnh báo bắt buộc
ở mặt sau.

Các Ràng buộc Điều khắc và Mức Đơn giản hóa Chấp nhận được

Ý tưởng Mong manh




Bản Đúc được Tối ưu hóa




Điểm Chính: Các phần nhô cao và chi tiết mỏng gây ra những lo ngại nghiêm trọng về đóng gói và sản xuất
Hãy xác định sớm các tiêu chí đơn giản hóa có thể chấp nhận trong giai đoạn thiết kế.

Tiếp xúc Môi trường Cần được Kiểm nghiệm



Cung cấp Bản thiết kế Đồ họa 3D

Sơ đồ Góc Máy ảnh



Danh sách Kiểm tra Tài nguyên

- ☒ - Hình ảnh tham chiếu mặt trước, mặt bên, và phối cảnh.
-  Phân cấp rõ ràng các đặc điểm thiết yếu và đường bao ngoài.
-  - Logovector và tham chiếu kết cấu/màu sắc độ phân giải cao.

Chỉ riêng bản duyệt đồ họa 2D không thể thể hiện kết quả điêu khắc. Luôn yêu cầu mẫu vật lý hoặc mô hình trực quan 3D được phê duyệt phù hợp với độ phức tạp của dự án.

Sở hữu Trí tuệ và Sai lệch Sản xuất



SHTT & Cấp phép

Xác nhận mọi giấy phép trước khi sản xuất. Điều này bao gồm chấp thuận pháp lý cho các địa danh, linh vật thương hiệu, nhân vật được bảo hộ, và biểu tượng doanh nghiệp.




Chấp nhận Sai lệch

Vì nhựa resin tùy chỉnh thường được sơn và hoàn thiện thủ công, người mua phải xác định mức dung sai đối với sai lệch:




- ☒ -Phương án A: Chấp nhận các sai lệch tự nhiên do hoàn thiện thủ công giữa các sản phẩm.
- ☐ 1-Phương án B: Thiết lập các thông số hình thức được kiểm soát chặt chẽ thông qua các tiêu chí phê duyệt đã thỏa thuận và ký xác nhận.

Thiết kế Lớp giáp Hậu cân



1. Bảo vệ Cơ bản

Túi riêng hoặc lớp ngăn như bột xốp để ngăn cọ xát và vỡ khi vận chuyển.



2. Trưng bày Bán lẻ

Gói bán lẻ dạng thẻ, hộp chuyên dụng, hoặc bao bì trưng bày.



3. Thông tin

Tích hợp vị trí mã vạch và thẻ câu chuyện cho môi trường cửa hàng quà tặng.

✓	Dữ liệu Thu mua	
✓	Nêu số lượng chính xác theo từng thiết kế, phối màu cụ thể, biến thể khu vực, và tỷ lệ phối hợp mong muốn trong thùng carton lớn.	

Bảng Điều khiển RFQ Chính

1.Loại Dự kiến

Đồ lưu niệm, đồ sưu tầm, quà tặng, hoặc khuyến mãi

2.Hình dạng & Hoàn thiện 3D

Đường bao, phù điêu, và kết cấu

3.Tham chiếu:

Đồ họa mặt trước/mặt bên/phối cảnh và các logo quan trọng

4.Môi trường:

Bề mặt trưng bày và điều kiện xử lý

8.Đóng gói & Kiểm nghiệm

Gói dạng thẻ, lắp ráp, và tiêu chí tuân thủ

6. Mặt sau

Loại nam châm, thương hiệu, và nhãn

7.Số lượng:

Danh mục phối hợp và phối màu


8.Đóng gói & Kiểm nghiệm:

Gói dạng thẻ, lắp ráp, và tiêu chí tuân thủ



Bảo đảm Cam kết Thương mại

Thông số đầy đủ về hình dạng, đồ họa, và màu sắc.



Môi trường trưng bày, xử lý, và giải pháp đóng gói.



(Xác minh bề mặt, vật liệu, hiệu suất, và tuân thủ)



Báo giá Được phê duyệt



Các cam kết kỹ thuật và thương mại cuối cùng yêu cầu mọi đồ họa và vật liệu phải được xem xét đồng thời. Chỉ yêu cầu báo giá ràng buộc cuối cùng sau khi các thông số này đã được chốt.